

# 张力磁粉制动器供应\_法兰式磁粉制动器厂家价格

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 张力磁粉制动器供应_法兰式磁粉制动器厂家价格            |
| 公司名称 | 东莞市台灵机电有限公司                       |
| 价格   | 1.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:台菱<br>型号:TL-POD<br>产地:广东       |
| 公司地址 | 广东东莞市长安镇横增路1号                     |
| 联系电话 | 86 0769 18002922990 1800-2922-990 |

## 产品详情

张力磁粉制动器供应\_法兰式磁粉制动器厂家价格

东莞台灵专业生产磁粉离合器制动器，电磁离合器制动器、张力控制器等传动配件；

产品咨询热线：1800-2922-990

磁粉制动器准备工作

(1)技术资料准备

技术资料是调试与维修工作的指南，它在调试与维修工作中起着至关重要的作用，

借助于技术资料可以大大提高调试与维修工作的效率。常用的技术资料有：

设备的控制要求汇总表；

设备电气与PLC控制原理图；

设备电气与PLC接线图；

设备电气元件与PLC布置图；

PLC使用手册、编程手册

设备PLC程序清单(初稿)；

PLC特殊功能模块、专用控制装置(如变频器、驱动器等)的使用说明书等。

但是，设备到达生产现场(用户)后，PLC控制系统的调试工作有可能不是由设计者本人承担，

因此，调试人员需要有对设备、生产现场的控制要求、系统设计思想的了解与熟悉过程，

为此，现场调试人员应在以上资料的基础上增加以下资料：

设备的操作手册(包括设备的控制要求与动作过程)；

设备主要部件的结构原理示意图；

设备液压、气动、润滑系统图；

设备\*\*\*终的PLC程序清单等。

## (2) 调试与维修工具准备

合格的调试、维修工具是进行PLC系统调试与维修的基本条件。

PLC控制系统常用的调试与维修工具主要有以下几种：

1)数字万用表；

2)PLC编程器；示波器