

室外硅PU篮球场改造工程施工方案及预算湖南一线体育

产品名称	室外硅PU篮球场改造工程施工方案及预算湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2015
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮塑胶跑道 包工包料包设计画线

据行业人士了解，很多建设方在硅PU球场建设期间特别担忧施工问题，尤其为所谓的“针孔”问题而头痛。究竟是何原因导致的呢？如何避免呢？

一、材料问题。可能是生产材料的厂家配方有问题。对于这一现象，小编首先就要建议您切勿因小失大，选材时需谨慎，毕竟好的材料一平方也多不了多少钱，别让几十万的付诸东流。

二、场地基础不到位。基础处理时没有到位，本身就存在问题，如发生粉化现象。我们在做基础时候应严格按照标准处理，基础不好，做下的场地也是白白浪费了材料。

三、不按标准配比施工。施工人员没有严格按照标准比例配料。我们在施工中必须时刻强调配比的重要性，严格应用标准仪器配比。

四、施工人员技术。技术导致了施工人员在弹性层时没有把屋好温度等，又或者施工人员为了求快，不注意施工细节。对于这一问题，建议建设方在聘请施工人员时应选择专业的施工队。