

# 锅炉除尘设备冒灰的原因

产品名称	锅炉除尘设备冒灰的原因
公司名称	泊头市叁诚除尘设备有限责任公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:泊头叁诚除尘
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院村
联系电话	0317-8250988 18333442834

## 产品详情

锅炉为达到环保效果，在锅炉尾部烟道布置锅炉除尘设备，保证烟尘排放符合环保要求。在运行过程中，什么原因造成锅炉除尘设备出现冒灰？出现锅炉除尘设备冒灰情况有两种：1.连续“冒烟尘”，由于除尘布袋破损严重，除尘布袋绑扎不牢脱落，或者布袋除尘器上下吊口不严密，上吊口与花板、花板与花板之间的连接不严密而造成的漏尘；2.是瞬间“冒烟尘”，原因是除尘布袋虽破损，但不甚严重，在布袋除尘器喷吹时出现瞬间“冒烟尘”。当[锅炉除尘设备](#)在使用中出现冒灰现象时，我们要及时停止除尘器的运行，马上进行停机检修。当个别除尘布袋发生小面积破损时，可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破洞补上使用，当大部分除尘布袋损坏时,应进行全部更换。