

上海saeco喜客全自动咖啡机维修 维护 保养

产品名称	上海saeco喜客全自动咖啡机维修 维护 保养
公司名称	淘豆（上海）贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:saeco 型号:villa
公司地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层B区124室
联系电话	02162418706 13816827846

产品详情

意大利saeco喜客咖啡机售后故障主营服务有：咖啡机维修、咖啡机保养等服务。Saeco咖啡机维修故障排除:A.咖啡机不能开启原因:

- 1.机器未连接电源; 解决方法:将机器与电源连接
- 2.插头未插入机器后背的插孔中 解决方法:将插头插入机器电源插孔
- 3.机器处于待机模式 解决方法:按冲泡按钮启动机器

B.咖啡不够热:

- 1.咖啡杯是冷的 解决方法:用热水加热咖啡杯

C.不分配热水或蒸汽原因 热水棒喷孔被堵塞; 解决方法:使用针头清洁热水/蒸汽喷孔

D.咖啡奶油太少原因咖啡混合物不合适或咖啡非新鲜烘焙; 解决方法:更换咖啡混合物.

淘豆咖啡机维修工作室，以优质的服务，专业的水平，过硬技能，合理的价格，良好的信誉，赢得顾客多年来的支持和依赖。面对未来我们深知顾客的需求和顾虑，让顾客无后顾之忧。

咖啡机常见故障：

- 1、指示灯亮或屏幕有错误信息
- 2、咖啡机不能制作咖啡
- 3、咖啡机堵塞不出咖啡

4、咖啡机清洗保养

5、咖啡机声音有异常

6、咖啡机电脑显示屏没有显示

7、咖啡机重大故障（包含电脑板等重要零件的更换）另可提供上门安装、调试、技术指导、清洗、维修保养等服务，如更换零件，均采用原厂配件为了更好的服务广大客户，我司推出咖啡机清洗服务。以下为全自动咖啡机在长期使用过程中出现的一些问题汇总并提出解决方案。其它相关未列事宜，欢迎来电咨询：咖啡机长期使用会有以下问题需要注意：

1.咖啡机在长期使用的过程中，由于水质的原因（如：自来水/过滤水/矿泉水）或多或少会在咖啡机锅炉内结成水垢，造成热水不热，从而影响咖啡液萃取不充份，影响咖啡口感；解决方式：定期用咖啡机专用除钙药片清洗锅炉除钙。

2.咖啡机内部造啡器，由于长期冲洗，容易造成其轨道上润滑油的流失，影响其正常冲泡咖啡，其表现为冲泡咖啡明显感觉吃力，时间变长，同时咖啡造啡声音明显变大。解决方式：定期咖啡造啡器涂食品级防水润滑油。

3.长期使用咖啡机，在机器内部管路会有咖啡渍附着管壁，就如茶杯长时间用来泡茶后，在杯子的内壁会有茶渍一样。从而影响咖啡口感。解决方式：用全自动咖啡机专用清洗药片清洗咖啡机水路4.咖啡机在制作咖啡的过程中，内部或多或少会有咖啡渣或粉洒落，长期使用易造成堆积。由于咖啡渣或粉会散发香味，容易招引蟑螂及滋生细菌，所以经常做内部彻底清洁也很重要。