

日精注塑机电路板维修

产品名称	日精注塑机电路板维修
公司名称	深圳市远大辉电子科技开发部
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:日精 型号:MT001
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道西门吓路62号
联系电话	0755-28851958 18126030986

产品详情

一、日精电动机安川/三洋伺服驱动器、伺服电源、伺服主板、人机界面维修：

安川SGD-02AHY17、YPCS31023-1C、SGDB-3ZADY352B、SGDB-2BADY3533、SGDB-2BADY354B、SGDB-44ADG-PY276B、SGDV-2R8A11A、SGDM-75ADAY467、SGDB-2BAD、SGDA-75ADAY467，SANYO伺服驱动器PQM1A150HSD6S3N、PQMOPA12001、PQM1A100HF86S3N、PZO1A150AFJ1S2N、PZO1A150HF96SON、PZO1A300AGM1S1N、PZO1A300HSK6S1N维修，SANYO伺服电源PQMOPA27000、PQMOPA16001、120N60维修，日精电源N9SPS-50、ACE450F、AC4-BMN2H-00，NC9000/9300人机界面维修，SANYON伺服主板PRS-4681F、显示屏LJ640U34、PS40E5A，白光触摸屏V606iM10M-033，三菱触摸屏GT1550、A851 GOT-SBD-M3、GD-80SL，Pro-face触摸屏GP32301H-SC41-24V

常见故障：过负荷、相位错误、找不到编码器、过电流、欠电压、射出时振动很大等

二、日精FN系列主板/CPU板/画面显示板/位置板/温度板维修：

4TP-1B703、4TP-1B702、4TP-1B794、4TP-1B728、4TP1C-701、4TP1C-755、4TP-1C791、4TP-1D794、4TP-1D701、4TP-1D755、4TP-1E794、4TP-0B127、4TP-0C1252、4TP-2B667、4TP-2A520、4TP-1F794、6TP-1B823、6TP-1B844、6TP-1C823、6TP-1C844、6TP-1D844、6TP1D823、6TP-1F775、8TP-1B859、8TP-1A872、N9POS-20、N9CPU-01、N9POS-10、N9EIF-02、N9I202-00、N9PSC-01、TCTMCP-10维修，日精NEX温度板UB02、B610-N维修，温控器DCL-33A-R-M、CNET-CS1、LTCS-435-CLES，模拟量输出板B200P32DL-1

常见

温馨提示：

1. 收费标准：

电路板维修费不超过市场购买价的10%-30%，配件费100元以下免收，超过100元以上的，如功率模块、液

晶屏等，则需要按照实际购买价格进行收取，可签长期维修合作协议、优先安排、收费从优；

2. 维修时间：

标准维修时间为3-5个工作日，加急维修为1-2个工作日，(需异地订购的特殊元器件除外)；

3. 验收及保修：

(1)修复电路板以在好设备上试机通过为准，试用期限一个月；

(2)保修期限：对已修复部位及故障进行免费保修，保修期为3个月；

(3)付款方式：维修后，通知客户以电汇形式支付维修费;维修故障：画面无显示、黑屏、死机、CPU出错、不显示、花屏、无动作、通讯不上、S-CPU通讯异常、控板通试异常、某一段温度异常、位置不对、不能回原点等。