

新泻注塑机电路板维修

产品名称	新泻注塑机电路板维修
公司名称	深圳市远大辉电子科技开发部
价格	1200.00/块
规格参数	品牌:新泻 型号:B210
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道西门吓路62号
联系电话	0755-28851958 18126030986

产品详情

维修新泻注塑机CPU主板、维修新泻注塑机温度控制板、维修新泻注塑机压力流量板、维修新泻注塑机电脑控制显示器、维修新泻注塑机存储板、维修新泻注塑机I/O板、维修新泻注塑机比例阀放大板、维修新泻注塑机驱动板维修、维修新泻注塑机电源板维修等；维修故障有：不显示，温度无输出，马达不启动，手动灯不亮，无记忆，无压力无流量，动作失控，温度乱跳，位置显示异常，按键无作用等。

维修企业化运作，给客户提供持续的保障免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有设备经负载试验、质量保证，电路板级维修价格优惠。可提供上门服务，速度快、价格优。本公司长期致力于各种进口和国产变频器，温控器维修，PLC维修，触摸屏维修，伺服驱动器、直流调速器、软启动器及各类自动化控制设备电路板卡的维修及各类变频节能改造应用. 维修流程:
第一步：询问用户设备的故障。 第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。
第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。
第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。
第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。 第六步：寻找相关的器件进行配换。
修复故障后，我公司保修3个月，保修期内有任何问题，所有费用我公司承担（人为故障除外）。