

保德龙跑步机电路板维修

产品名称	保德龙跑步机电路板维修
公司名称	深圳市远大辉电子科技开发部
价格	886.00/块
规格参数	品牌:宝德龙 型号:PR02
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道西门吓路62号
联系电话	0755-28851958 18126030986

产品详情

公司专业维修国产：宝德龙跑步机

维修、信步跑步机维修，奥玛跑步机维修，满天星跑步机维修，汇康跑步机维修，汇祥跑步机维修，舒华跑步机维修，兄弟跑步机维修，军霞跑步机维修，万年青跑步机维修，新贵族跑步机维修，史迪菲跑步机维修，开普特跑步机维修，美丽人生跑步机维修，英克赖跑步机维修，英派斯跑步机维修，英克莱跑步机维修等品牌。进口;BH跑步机维修,爱康，奥瑞特跑步机维修，国产：好家庭，奥玛，满天星，汇康，汇祥，舒华，兄弟，军霞，万年青，新贵族，史迪菲，开普特，美丽人生，英克赖，英派斯，英克莱等品牌跑步机维修。进口;BH,爱康，奥瑞特，奥玛，必确，传世，格林，力健，模斯，诺德士，乔山，赛柏斯，三和松石跑步机维修，时保雅，太空，泰诺健，星驰等品牌跑步机维修。

保德龙跑步机维修：控制器故障

- 1.通电后，按启动键，立即以高速运行且不停机。处理方法：更换控制器。
- 2.通电后显示正常，蜂鸣器正常，按启动键，时间窗口能计时5秒，然后蜂鸣器能再响一下，但跑步机不运转。处理方法：更换控制器。
- 3.电子表显示正常，蜂鸣器正常，启动后跑带不动。处理方法：更换控制器。
- 4.通电后电子表显示正常，启动后继电器吸合，跑带稍微动一下马上停。处理方法：更换控制器。
- 5.通电后电子表显示正常，继电器不吸合，按启动键跑带不动。处理方法：更换控制器。
- 6.启动后电机低速响。处理方法：更换控制器。
- 7.通电后保险丝熔断，电源短路。处理方法：更换控制器。