

# 供应销售二氧化氯发生器

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 供应销售二氧化氯发生器             |
| 公司名称 | 潍坊市润尔环保科技有限公司           |
| 价格   | 3000.00/台               |
| 规格参数 | 品牌:润尔<br>型号:WSZ         |
| 公司地址 | 山东省潍坊诸城市密州街道杨家岭村路南      |
| 联系电话 | 05366583588 13563616086 |

## 产品详情

### 1)、二氧化氯消毒剂发生器

发生器的二氧化氯产量应不低于额定值；

发生器产生的消毒剂溶液中，二氧化氯（以有效氯计）占总有效氯的质量百分数不小于95%；

主要原料如亚氯酸钠的转化率不低于80%。

### 2)、二氧化氯复合消毒剂发生器

发生器的有效氯产量应不低于额定值；

发生器产生的消毒剂溶液中，二氧化氯（以有效氯计）占总有效氯的质量百分数不小于55%；

主要原料如氯酸钠、亚氯酸钠的转化率不低于60%。

3)、在正常工况下，发生器的使用寿命不小于5年，平均无故障工作时间不少于8000h。

4)、发生器在正常工况下应具备良好的密封性，发生器在室内使用时（具备良好的通风条件，环境温度以5 ~ 40 为宜），室内环境中氯气浓度应符合HJ/T 30的规定，其最高允许浓度应小于1mg/m。

5)、用于饮用水时，消毒后水中的亚氯酸根、氯酸根等原料残留物的总量应不大于0.7mg/L。1、首次运行前设备内必须加入足够的清水，严禁空机运转；

2、计量泵停止供料，应使水射器继续工作一小时以上，使反应器内的二氧化氯气体充分抽空，以免发生气体从进水管溢出。

3、如动力水源突然停水，应立即关闭计量阀门。

- 4、盐酸为强酸，操作人员应戴防护手套，原料NaClO<sub>2</sub>禁止与各种酸类物品存放在一起，并远离火源。
- 5、设备温控水箱应经常补水，以防损坏加热器，控制器设有保护装置，当水箱水位低于设定值时，控制柜上故障灯亮，应立即补水。
- 6、二氧化氯具有强氧化性，设备的软塑料管，易老化和密封不严，应定期检查更换。
- 7、定期清理反应器内的沉淀物，如发现反应\*\*液位管液位显示超过正常界限，则说明沉淀物过多，应立即冲洗。并检查原料的质量。
- 8、在原料含有杂质的情况下易堵塞应注意清理疏通。
- 9、设备为水浴加热，当设备不用时，将加热水，反应液放掉，以防温度低于0度时结冰，损坏设备。若设备间歇使用，为防止加热水和反应液结冰，可保持温控箱持续工作。