

东风康明斯6LTAA8.9-C325发动机矿用发动机

产品名称	东风康明斯6LTAA8.9-C325发动机矿用发动机
公司名称	济宁山推新动力机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:6LTAA8.9-C325
公司地址	山东省济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临）
联系电话	0537-2397895 15763713577

产品详情

东风康明斯6LTAA8.9-C325发动机，正常起动要求

- 康明斯起动机每次运转不超过30s，再次起动的时间间隔为2min。
- 起动后15s内润滑油压力应达到70KPa，否则立即检查油面。
- 起动后怠速3-5min才能加负荷，否则轴瓦会出现瞬间供油不足。
- 怠速不能超过10min，否则会出现燃烧室积炭、康明斯发动机增压器漏油等不良现象。
- 康明斯发动机水温不要低于60℃，否则燃油会进入机油而破坏润滑，可用空车加速来使水温升高。
- 冬天起动后先保持怠速，直到水温表指针转动或10min后进入运行。观察水温表的同时应注意机油压力表是否满足要求。冬天使用辅助起动液时一定要用有量孔的喷雾器。

东风康明斯6LTAA8.9-C325发动机，基本运行要求

- 在康明斯发动机运行中要经常观察仪表：水温应在74℃-91℃之间；机油压力在怠速时应大于70KPa，在1200r/min以上时应在276-517kPa的范围内。
- 如果康明斯发动机过热，应降低负荷运行。降低负荷运行一段时间后如还过热，则应停机检查故障。
- 康明斯发动机运行中应密切注意发动机下列情况的变化，如其中任一项突然发生变化，很可能是产生故障的预兆，请及时对其进行检查及修理。

发动机灭火或着火不良； 振动情况； 发动机有不正常的噪声； 发动机工作压力、温度突然变化； 发动机排气烟度太大； 发动机功率不足； 机油消耗变大； 燃油消耗变大； 燃油、机油或水

泄漏。

公司优势

- 1、新动力为康明斯授权全权*牌总经销商，康明斯产品质量有保证。
- 2、新动力拥有30多名获得美国康明斯培训认证的服务技术人员，只需一个电话可快速到场维修。
- 3、新动力是全国康明斯经销商中一家具备产品保修、大修和现场服务能力的企业，并建立了快速配送系统，发货速度快，保证您的使用。
- 4、公司至2007年以来多次获得康明斯*牌经销商、康明斯*秀经销商、康明斯服务支持奖、康明斯客户忠诚指数表现奖等诸多荣誉。
- 5、新动力已拥有超过3000多家的高质量客户，并建立长期合作关系，其中包括：山重建机、山东临工集团、福田雷沃重工、中联水泥、莱芜钢铁集团、中铁一局集团、山东兖矿集团等数千家实力客户。

东风康明斯6LTAA8.9-C325发动机，客户售后服务

- 1、公司拥有发动机维修服务工程师；
- 2、配备服务车辆和工具，具备产品保修、大修和现场服务能力，并建立了快速的配送系统，满足客户售前、销售、售后的需求。

康明斯6LTAA8.9-C325发动机质量

- 1、新动力是康明斯代理商，康明斯发动机等系列产品正规可靠！
- 2、公司通过GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证

东风康明斯6LTAA8.9发动机，保修年限

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。