

# 潭县水箱报价公司

产品名称	潭县水箱报价公司
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

## 产品详情

潭县水箱报价厂家咨询热线：

153-2052-1069 QQ:1746301747 联系人：彭生

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括潭县水箱报价在内的各种水处理设备。

??

不锈钢水箱长青苔了怎么办？

最近接到客户询问说，我们小区的不锈钢水箱长青苔了，水质很差，有股怪味，这是怎么回事，是什么原因造成的呢？对此，湘宝佳水箱产品技术人员给出了专业、详细的回答，在这里，小编为大家总结了不锈钢水箱为什么会存在长青苔的问题以及处理的方法。

相信了解过不锈钢水箱的朋友们都应该知道，不锈钢材质的水箱最大的一个特点就是其蓄水不易长青苔对水源造成污染，能够长久有效保持水质清洁，保障居民用水健康。值得注意的是这里的不锈钢指的是SUS304不锈钢，这类不锈钢安全性达到国家食品安全卫生标准，用其制作的水箱储存的水源受到污染的机会就大大减少。

## 不锈钢水箱

用户使用的不锈钢水箱长出青苔有以下两个方面的原因：

一是水箱材质问题。市场上不锈钢种类繁多，采用劣质不锈钢材料制作的水箱功能、性质都不合格，抗腐蚀和耐锈蚀性能差，箱体内容易堆积污垢，利于青苔生长；而SUS304不锈钢性能比其他系列的不锈钢要优良，价格也合理适中，能满足各阶层消费者需求。

二是水箱清洗不到位。长时间使用不锈钢水箱为了保持水质洁净应做到定期清洗、消毒，否则水源在水箱内存放过久容易滋生细菌，进而生长出青苔，严重污染水源，影响用户用水健康。

不锈钢水箱在使用过程中应找专业的清洗人员或厂家售后定期进行清洗、消毒，切勿自行进入水箱清洗，以免因操作不当产生不必要的损失。

箱泵一体化供水泵站由于其优点较多，致使在市场上使用越来越广泛，苏克赛斯专业设计生产消防、生活箱泵一体化供水设备，质量可靠，环保卫生、使用寿命长，广泛运用于高层建筑、写字楼、宾馆酒店等场所。潭县水箱报价公司

1.箱泵一体化生活增压设备对市政管网供水不产生影响智能化箱式泵站直接连接到自来水管网上，通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中，由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频，因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。

2.箱泵一体化生活增压设备节约用水：智能化箱式泵站全部为密封结构，彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象；设备不设水池、不锈钢水箱，节省了清洗水池、水箱的水量。

3.箱泵一体化生活增压设备节省能源：智能化箱式泵站是串联在市政管道上的，可以充分利用市政自来水压力，提升水泵只需补充相差的压力即可，设备功率小，运行费用低。

4.箱泵一体化生活增压设备节省投资：智能化箱式泵站可以利用管网压力，水泵选型较小，节省设备投资；不需设置水池、水箱，可以减少相应的费用；设备运行不产生二次污染，无需水处理投资。

5.箱泵一体化生活增压设备杜绝二次污染：自来水经加压后直接供给用户，设备全部密封，不会有杂物

进入造成污染。

供水设备锈蚀可以分为内部锈蚀和外部锈蚀两种，其中内部锈蚀又可以分为过流部件锈蚀、非过流部件锈蚀。

一般来说，内部锈蚀是由供水设备质量不过关，设备供应商偷工减料，或者设计单位采用不合格的设备要求而导致的。由于我国的自来水在出厂之前，经过氯气或者二氧化氯消毒，含有这些化学物质的自来水就相当于一种低腐蚀性的溶液，自来水长期浸泡非不锈钢材质制造的供水设备，供水设备就会日渐被氧化，钢铁的化学和物理结构就会被分解，从而形成锈蚀。如果设计单位或者业主为了降低成本，使用铸铁制造的供水设备，由自来水本身造成的锈蚀现象尤其严重。供水设备的过流部件如果被锈蚀，锈蚀的微粒进入自来水中，再输送到用户，就会看到自来水变黄了。

潭县水箱报价公司

供水设备的过流部件是由于自来水长期作用造成锈蚀的，而非过流部件和外部则是氧化锈蚀。氧化锈蚀是因为材质长期暴露在空气中，空气中的氧气、水蒸气等会与材质发生作用，从而导致锈蚀。这种锈蚀的时间要稍长一些，按照供水设备的材质和安装环境的优劣而定。如果安装在潮湿、有腐蚀性尘埃和气体的环境，将会大大加快锈蚀。

潭县水箱报价公司

一般如果供水设备是由S304不锈钢等优质材料制造，不会发生锈蚀现象。但是某些不负责任的供水设备生产厂家为了节约成本，或者设计院无法紧跟供水设备进步的趋势，使用铸铁为材质的供水设备，都会导致锈蚀。另外，供水设备提供商的售后保障和培训也会从不同的角度来影响供水设备的锈蚀和寿命。