

目前市场上的不锈钢水箱保温材料主要有三个档次，依次是橡胶，岩棉，树脂。那么腾翔不锈钢保温水箱有怎样的特点呢

- (1) 不锈钢板接头采用高频电阻缝焊技术焊接而成，以保证不容易生锈而出现漏水现象
- (2) 不锈钢保温水箱采用国家规定的304材质的不锈钢板制造而成，重量轻，外型美观，干净卫生
- (3) 保温层采用50mm进口聚氨酯的发泡层，热损耗小，保温效果良好，保温时限,常温下24小时内降温在5度以内。

搪瓷水箱生产过程中需要注意哪些问题？

关键字：攀枝花消防水箱规格 搪瓷水箱厂家

搪瓷水箱是我公司主打产品之一，质量货真价实，我们不是最便宜的，但我们保证是最好的产品。如果您选购是奔着产品质量而来，选择山东腾翔，你可以放心省心。

下面带你去看下搪瓷水箱的生产工艺是怎样的？

在搪瓷内胆的实际生产过程中，由于使用了多种的原材料和不同的生产工艺，因此会产生许多不同的缺陷。其中影响最大的有以下几个方面：

钢板是搪瓷内胆的最重要的基底材料。钢板的质量必须根据成型（变形、焊接等），涂搪过程以及搪瓷制品的要求进行挑选。搪瓷的膨胀系数为 32×10^{-7} 次方。选用的板材的含碳量不高于0.08%。锰在钢中存在，使钢材的屈服极限与强度极限有所提高，而延伸性能则有所降低。因此，含锰量愈高，所需的变形力也愈大。对碳钢来说，硅和锰同样是冶炼时脱氧剂的残留物。含硅量在0.37%以下的钢板一般是可以进行拉深加工的，但超过了此值，即使含碳量很低的钢材也将变得又硬又脆，不宜用于拉深加工，并影响密着性能。硫化物的存在会在很大程度上影响钢板的组织结构，促使条纹组织的产生，从而降低成本钢材的塑性和韧性，即降低成本拉深性能，并会在瓷层里出现气泡和细孔。磷溶于铁素体内会显著降低成本钢材的塑性，而会提高其强度和硬度，拉深用钢板的含磷量应愈小愈好。（ $<0.06\%$ ）。攀枝花消防水箱规格加在钢中的钛对搪瓷是十分有利的，由于它能与瓷釉中多种组分相结合，因而密着增加，在热水器内胆一次涂搪，（湿法流动涂搪、湿法喷搪、静电粉末喷搪）钛钢是较为理想的基材。含铝钢材，可以连铸，成份偏析以及夹杂少，冷加工能力好，耐时效，最大缺点是搪烧后易出现鱼鳞爆缺陷及降低成本密着强度。选用板材的厚度要在尽量可能的前提下选厚一点的，以保证内胆拥有足够的厚度。只有选用了优质的搪瓷用板材，才能保证内胆的搪瓷质量，进而保证内胆的使用寿命。

贺州市 八步区 平桂管理区 昭平县 钟山县 富川瑶族自治县

河池市 金城江区 南丹县 天峨县 凤山县 东兰县 罗城仫佬族自治县 环江毛南族自治县 巴马瑶族自治县 都安瑶族自治县 大化瑶族自治县 宜州市

来宾市 兴宾区 忻城县 象州县 武宣县 金秀瑶族自治县 合山市

崇左市 江洲区 扶绥县 宁明县 龙州县 大新县 天等县 凭祥市

海口市 秀英区 龙华区 琼山区 美兰区