

流行通用废纸打包机协力80-250型打包机厂家

产品名称	流行通用废纸打包机协力80-250型打包机厂家
公司名称	郑州协力建工设备有限公司
价格	175000.00/套
规格参数	品牌:郑州协力 型号:JDY160
公司地址	郑州市新密市大隗镇窑沟
联系电话	0371-67817108 13213003917

产品详情

目前废纸打包站里流行的通用废纸打包机设备均为卧式液压废纸打包机，根据油缸压缩力的不同协力废纸打包机型号可以区分为80吨-100吨-120吨-140吨-160吨-180-200吨-220吨-250吨压力，根据废纸打包机出包口最直观的结构的不同可以分为常规敞口直出式废纸打包机和堵门式带液压门废纸打包机设备，协力常年生产销售卧式液压半自动、全自动废纸打包机成套设备，整套选购废纸打包机机器更优惠，厂家承诺一年质保，终身售后，欢迎来厂实地考察购买满意的、高保障质量、优质服务的打包机机械。

——协力专业液压废纸打包机、废纸壳传送带输送机生产厂家——

在使用卧式废纸打包机的过程中如果发现动力不足的现象。很有可能是由于卧式废纸打包机的控制油压或者系统油压不足而造成的。分析控制油压不足的原因主要可能是因为液压泵输出油压的控制压力值被调整的太低了。我们如果发现此类问题只需要把溢流阀的压力值调整到规定范围就可以了。其次由于控制阀的磨损或者损坏也会造成泄露问题，应当及时对控制阀拆卸下来进行检修或者更换。因为系统泄露也会造成控制油压的不足。这种情况应当首先找到泄露的部分，然后根据具体的原因进行密封件拆卸、清洗或更换操作。

对于卧式废纸打包机系统油压不足的原因有可能是，高压泵输出油压低于系统规定的数值，或者是溢流阀失灵。应当将高压溢流阀的压力值进行调整并且更换已经失灵的溢流阀。最后应当对控制阀和液压缸进行检测，查看是否存在内泄现象。如有问题应及时更换新阀或者对液压缸的密封圈进行更换。如果活塞磨损比较严重，需要对活塞进行更换。

卧式废纸打包机压力缺乏会形成打出来的包型，不是很规整，并且密度也达不到，这时候废纸打包机已经不能发挥压缩包块的功能，那么形成废纸打包机压力小的三个主要有缘由：

- 1、查看油泵高压作业时是不是没异响，有异响阐明油泵有疑问；
- 2、调整溢流阀的压力（注意油表有没改变 不要超压）
- 3、机器作业压包时把下腔油管拆了拿个桶子接住油管在往下压看下腔是不是出油很大，有油就阐明密封

圈坏了，替换密封圈。

废纸打包机流量不足、压力不足的具体详细的排查方法

- 1、泵没有排油 检查电机反正转，如反转调整。
- 2、泵吸入空气，吸入真空度高，发生空蚀现象 检查吸油滤网、及配置。
- 3、泵内部漏油 更换新泵
- 4、溢流阀、减压阀设定压力过低 调整溢流阀、减压阀等。
- 5、经过油路控制阀液压回流到油箱 检查各控制阀动向。
- 6、控制阀与液压缸等内部漏油 检查各组件单独测试，需要时更换。