

# 等离子切割机品牌排名价格咨询选厂家

产品名称	等离子切割机品牌排名价格咨询选厂家
公司名称	济南海保数控设备有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:海保 型号:1560
公司地址	济南市槐荫区大李村51号
联系电话	0531-85068588 15153179223

## 产品详情

等离子切割机品牌排名哪家好 等离子切割机厂家为您解答等离子切割机价格问题  
联系15153179223 怀经理 济南海保数控设备有限公司为您服务 公司专业生产销售数控钻床  
各种型号数控等离子切割机 火焰切割机等 公司产品质量保证 已经为众多客户提供了满意的产品

在等离子切割机或者火焰切割机使用过程中，会导致数控火焰切割机加工钢板面质量缺陷的多种成因中，以火焰预热时间过长、割炬高度控制不当、火焰切割速度过慢导致，企业及操作人员在日常的设备使用过程中应着重对上述方面予以把握，减少材料损耗造成成本浪费，在多年数控火焰切割机设备的制造及相关技术研发过程中发现，金属板材的气割火焰切割加工处理过程中，在切割断面及上下表面都可能出现各种质量缺陷问题，这里我们以数控火焰切割机加工为例，就类似板面切割质量缺陷的现象予以汇总，并就部分缺陷的成因予以分析：

### 1. 等离子切割机和数控火焰切割机加工出现上边缘塌边

此类缺陷主要表现在边缘熔化过快，造成圆角塌边，其主要成因可以归纳为两方面：

可能是火焰切割机切割速度太慢，预热火焰太强；

其次可能是火焰切割机割嘴与工件之间的高度太高或太低；使用的割嘴号太大，型号不符合，火焰中的氧气过剩。等离子切割机价格问题咨询 选择的生产厂家为您解答 济南海保数控设备有限公司提示，在采购设备之前，客户要有一个大体的预算，包括机型的选择，切割质量要求，因为这些会最终决定机器的价格，就拿常用的台式类型来说，同种型号的机器，配备不同的电源价格就会有很大的出入，台式不包含电源的情况下，价格一般是在2-3万之间，龙门的价格要比台式的高一些，便携式的价格要稍低些，一般2万以内就能采购。电源的选择是要根据客户切割工件的类型厚度以及对切割质量的要求来决定，同样大小的电源国产和进口电源的价格相差非常大，所以客户在采购前一定要有预算。

### 2. 数控火焰切割机加工上边缘塌边并呈现房檐状，等离子切割机厂家为您分析原因；

此类缺陷主要表现在切口上边缘形成房檐状的凸出塌边，其主要成因可以归纳为三方面：

可能是由于火焰切割机前期预热时间过长导致焰体温度过高；

还有可能是切割过程中割炬高度过低，致使割嘴与钢板之间接近导致；

也有可能是火焰切割机切割速度过慢，或使用的割型号偏大及预热火焰中氧气过剩几方面原因导致。

### 3. 数控火焰切割机加工出现水滴状熔豆串

此类缺陷主要表现在切割的上边缘形成一串水滴状的熔豆，其主要成因可以归纳为两方面：

其一可能是火焰切割机加工的钢板表面早期有被锈蚀或存在氧化皮导致；

其次可能是火焰切割机割嘴与钢板之间的高度控制不当，过高或过低导致，另外预热火焰温度过高也可能成为方面原因。

如果您需要采购等离子切割机 或者需要非标尺寸定做 包括对等离子切割机价格咨询

选择济南海保数控 15153179223 联系人 怀经理 公司将为您提供放心满意产品