

# 脉冲袋式除尘器 除尘设备厂家制作安装

产品名称	脉冲袋式除尘器 除尘设备厂家制作安装
公司名称	泊头市鑫洲流体设备科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	鑫洲流体:除尘设备 KPQ:128 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡黄屯村（注册地址）
联系电话	13833707084

## 产品详情

### 脉冲袋式除尘器电磁脉冲阀漏气的原因及解决办法

电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器的重要组成部分，但是我们经常会发现，该阀门会出现漏气的现象，这一般是由什么原因造成的呢?又要怎么解决呢?

### 脉冲袋式除尘器电磁脉冲阀漏气的原因及解决办法

出现这种现象可能是由以下三种原因所造成的：

- (1)电磁脉冲阀的膜片损坏。
- (2)膜片的垫片与出气口端面之间有铁锈、焊渣等杂物,二者无法密合,导致电磁脉冲阀漏气。
- (3)对于淹没式脉冲阀,如果气包中的喷吹管有漏洞,就会导致压缩空气不经过脉冲阀直接进入喷吹管泄漏掉。

具体解决措施有哪些呢?

- (1)关闭脉冲阀分气包前面的阀门,打开脉冲阀进行检查,如果膜片损坏,则须更换。
- (2)打开脉冲阀,清除杂物。在安装脉冲袋式除尘器的过程中,先通气吹扫压缩空气管道,除去铁锈、焊渣等杂物,再安装脉冲阀和分气包,可以有效避免因杂物堵塞造成脉冲阀漏气。
- (3)及时修补或更换喷吹管可消除脉冲阀漏气现象。