

胎盘素混合机、葡糖糖混合机厂家、304不锈钢

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 胎盘素混合机、葡糖糖混合机厂家、304不锈钢 |
| 公司名称 | 安徽奇卓粉体设备有限公司 |
| 价格 | 83500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奇卓 型号:QZ-LDH-6000 产地:安徽六安 |
| 公司地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司） |
| 联系电话 | 14782758889 |

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联xi店家。。。

犁刀混合机电机烧毁的原因及排除方法

在犁刀混合机中，电机可以说是它运行的心脏部位，它能否正常工作就直接决定了犁刀混合机是否能正常工作，为了确保电机的正常，就要严格按照操作要求进行操作，并及时做好检查维护工作，因为稍不注意就会导致电机的烧毁现象，导致这种现象出现的原因有很多，相应的解决方法也不同，下面我们就一起来了解一下。

1、烧电机的原因：

环境温度高，电动机表面污垢多，或通风道堵塞； 电源电压过高，使铁芯发热大大增加； 电源电压过低，电动机又带额定负载运行，电流过大使绕组发热； 电动机缺相，两相运行； 定转子铁芯相擦； 重绕后定于绕组浸漆不充分； 电动机过载或频繁起动； 修理拆除绕组时，采用热拆法不当，烧伤铁芯； 笼型转子断条； 电动机风扇故障，通风不良；定子绕组故障。

2、故障排除：

清洗电动机，改善环境温度，采用降温措施； 降低电源电压（如调整供电变压器分接头），若是电机Y、 接法错误引起，则应改正接法； 提高电源电压或换粗供电导线； 恢复三相运行；消除擦点； 采用二次浸漆及真空浸漆工艺； 减载； 按规定次数控制起动； 检修铁芯，排除故障； 检查并消除转子绕组故障； 检查并修复风扇，必要时更换。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行七、陶瓷行业：八、制药行业：