

## 将乐县地磅..18米地磅(地磅专家)

产品名称	将乐县地磅..18米地磅(地磅专家)
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡地磅:生产厂家 10米地磅:80吨地磅 厂家直销:24小时服务
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

电子地磅称是一种相对先进的称重体系，应由经过培训的人员操作和保护。现在大多数地磅称重仪器都运用软件参数设置和校准来确认电子地磅称的功用和功用。一旦这些参数被恣意改动，它或许会影响称重的准确性和功用。因而，确认操作员和保护人员的各自责任也很重要。但是，地磅生产厂家依然需求提示“三防”作业。

### 防静电：

一旦电子地磅称外表损坏，就要送修。有的单位为了使来回传递的速度加速，喜爱把地磅外表的PCB板拆下来，用特快专递邮递，这就发生一防静电的问题。取PCB板时要手持板的四角，切勿用手摸到有集成块引脚的当地。

由于这样简单让静电击坏集成块。拆下的PCB板应立即装入屏蔽袋，在没有屏蔽袋的情况下可用一般报纸包好。假如随手把板放在高绝缘的桌面上就有或许损坏PCB板。在收到已修好的PCB板，需求从头装入地磅外表时相同要注意防静电。

### 防振荡：

电子地磅称外表运送时，放在原包装箱中是稳妥的，或采纳适宜的防轰动办法。

### 防爆：

假如电子地磅称外表运用在复合型或本安型防爆体系中，应遵从防爆的有关规定。

电子地磅秤的“坠架”是指称重平台由于各种原因从传感器上掉下来直接落地的现象。如今，电子汽车衡的使用非常普遍。据电子地磅厂家不完全统计，每年大约有1%的电子汽车衡脱落，但对于某个用户来

说，在用的电子汽车衡平台脱落，是100%损坏。由于磅秤平台的“落架”可能会导致汽车损坏，磅秤损坏，如果找不到专业维修人员及时维修，将直接影响正常的生产经营。

造成秤台“落架”的原因主要包括：秤台纵向或横向限位的因素；上秤弯道过急的因素；车辆上秤限速的因素；秤体设计宽度不足的因素；上秤坡度太大的因素；汽车驾驶员开车技术不过硬的因素。

(1)秤台纵向或横向限位是指电子汽车衡称重台面在地基内纵向因间隙太大或横向没有限位装置。

一般纵向间隙(指两端)控制在10mm左右，由限位螺丝进行调节，每当季节变换的时候都应进行调整；横向限位一般有两种情

况：一种是有基坑安装电子汽车衡，靠两侧地基上沿限位。