

特价促销搅拌站配件，气缸类配件大全

产品名称	特价促销搅拌站配件，气缸类配件大全
公司名称	华凯云通（厦门）科技有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:亚德客 型号:SCFA80X200-N-TC-M-QZ399D 产地:中国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道893号泰地海西中心B座1102
联系电话	0592-6081372 18059880232

产品详情

联系人：谢小姐 联系电话：0592-6081372

联系手机（微信同号）：18059880232 联系QQ/邮箱：2598445866

气缸是混凝土搅拌站中一些设备的重要部件。气缸的安全正常使用是保证该混凝土搅拌站的必要，要想保证气缸在工作中的稳定性，那就必须了解混凝土搅拌机中气缸常出现的故障以及解决办法。

- 1、气缸内、外泄漏，一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成。应重新调整活塞杆的中心位置,需经常检查油雾器的可靠性，及时清除气缸内杂质;活塞杆上有伤痕时，应换新件。
- 2、活塞杆和气缸盖损坏，一般是因活塞杆安装偏心或缓冲机构不起作用，应及时调整活塞杆的中心位置，必要时更换缓冲密封圈或调节螺钉。
- 3、气缸缓冲效果不良，一般是因缓冲密封圈磨损或调节螺钉损坏，应更换密封圈和调节螺钉。
- 4、气缸输出力不足和动作不平稳，一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足，或气缸内有冷凝水和杂质等。应调整活塞杆的中心位置;检查油雾器工作的可靠性;供气管路是否堵塞，应及时清除气缸内冷凝水和杂质。

以上便是混凝土搅拌站中气缸常出现的问题，明确问题的根源，找到解决的方法，才能保障机器的高效运转，从而实现“短、平、快”。