

# 临时仓储雨棚结构轻巧湘粤德 宏陇 川ZKLC-05推拉电动折叠棚个性定制

产品名称	临时仓储雨棚结构轻巧湘粤德 宏陇 川ZKLC-05推拉电动折叠棚个性定制
公司名称	江门市湘粤建设有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:湘粤建设 篷布材质:阻燃布 定制颜色:红黄蓝绿
公司地址	江门新会大道中20号118
联系电话	0750-6669836 15307472394

## 产品详情

推拉篷购买须知：

- 1、产品规格：本公司不比其它商品,在拍下宝贝前请先与我们沟通,仔细的了解商品的材质规格等,双方达成一致后,方可拍下宝贝,避免因尺寸不合或材质了解不清楚造成误会和麻烦。
- 2、产品颜色：商品图片均为实物拍摄或扫描，由于灯光或显示等外界因素,图片颜色可能存在微小偏差，以实物为准。
- 3、工期：产品有一定的生产周期，一般情况下先付30%订金后3-7天发货，如有断货或特殊情况，我们会及时与您联系。

推拉篷产品特点和优势：

- 1、尺寸大小可根据场地大小进行选择，增加实用性和个性化。
- 2、使用起来方便快捷，目前以手动推拉为主，不需要使用只要收起来就可以，不占用太多空间。
- 3、能轻松应对各种天气，晴天遮阳，雨天挡雨，而夜晚加上灯光就可使用。
- 4、避免了被扣违规建筑的帽子，使用推拉帐篷就能为你解决问题，合理合法。
- 5、商家门口使用推拉篷，可在篷布上印刷广告语，相当于省了一个广告牌的费用。
- 6、家庭使用可作为停车的地方，这样晴天不用面对太阳暴晒，遇到恶劣天气也不用担心对它的伤害。

7、所用材质好，我们的推拉雨棚用的是镀锌钢管，PVC帆布等，耐用，避免顶布出现破损、支架生锈等问题。

电动推拉棚老化现象及原因：1、电动推拉棚表面涂层磨损。2、电动推拉棚内部零件磨损。3、电动推拉棚骨架变形、断裂。造成以上现象的原因如下：1、长期暴露在潮湿环境下使用，导致金属表面生锈；2、长时间不清洁保养，灰尘等杂物进入电动推拉棚内部，导致电机散热不良；3、长期处于高温状态下工作或存放于温度过高的地方（如阳光下），导致电机过热损坏；4、长期使用后由于弹簧弹力不足而导致框架变形和断裂；如何防止电动推拉篷老化  
.只要经常对轨道进行清理，避免异物堵塞轨道孔隙影响其使用寿命。