

# 郑州机械加工

产品名称	郑州机械加工
公司名称	郑州市中原区立春机械加工店
价格	.00/件
规格参数	立春机械加工:郑州机械加工
公司地址	郑州市中原区须水街道丁庄村黄谢庄西头
联系电话	13273029669

## 产品详情

郑州机械加工，立春机械加工厂（132 7302 9669），机械加工的常用器械、加工工序、生产类型以及注意事项有哪些？下面我们就来具体介绍这些知识，以便大家能对大型机械加工有更深入的认识。

### 1、机械加工的常用器械

包括数显铣床、数显成型磨床、数显车床、电火花机、万能磨床、外圆磨床、内圆磨床、精密车床等设备，这些设备可以进行精密零件的车、铣、刨、磨等加工，其加工精度可达2um。

### 2、机械加工的加工工序

机械加工的生产过程包括原材料的运输保存、生产准备、毛坯制造、零件的加工和热处理、产品的装配调试等内容。通过机械加工，能改变原材料的形状、尺寸以及性能，使之成为符合要求的成品。这一过程也叫工艺过程，是由一个或若干个顺序排列的工序组成的。

### 3、机械加工的生产类型

机械加工中，生产类型通常可以分为三类，为：

单件生产：就是单独生产某个零件，很少出现重复生产。

成批生产：就是成批的生产制造相同的零件。

大量生产：当产品的制造量很大时，则需要经常重复进行一种零件的生产。

零件的工艺过程在拟定时，由于零件的生产类型不同，所以所采用的加工方法、设备、工具、毛坯以及技术要求等这些方面，都是不同的。