

# 丰田卡罗拉1.6 1.8三元催化器 汽车排气管净化器 验车原装

产品名称	丰田卡罗拉1.6 1.8三元催化器 汽车排气管净化器 验车原装
公司名称	宁津县李剑飞汽车配件厂
价格	999.00/根
规格参数	品牌:LQSQP 排放标准:国四 产地:山东省德州市宁津县长官镇田庄乡李庄村282号
公司地址	山东省德州市宁津县长官镇田庄乡李庄村282号
联系电话	18315963009

## 产品详情

丰田卡罗拉1.6 1.8三元催化器 汽车排气管净化器 验车原装

国三标准：全国保年审、尾气达标、原装位、静音型

厂家直销 质保一年保一年五万公里 产品价格优惠 全场优惠价 质量可靠 性能稳定 寿命长

尾气检测不过的原因排查：

### 1.CO超标（一氧化碳）

空燃比较低。检测氧传感器是否失效，再就是烟油供给不多，空气供给太少。要检查燃油的供给系统和空气的供给系统是否正常。更好是更换空气滤芯。更换氧传感器。

### 2.HC超标（碳氧化物）

空燃比较高。同样检测氧传感器是否失效，要检测燃油的供给系统和空气的供给系统是否正常。是更换空气滤芯。更换氧传感器，再就是检测气缸压力，通常有可能是气门漏气，或者是缺缸引起的。

### 3.NOX超标（汽车尾气超标）

检测EGR(废气再循环)阀是否失效，点火时间是否准确。然后清洗节气门，清洗油喷嘴，清洗发动机缸内积碳。

尾气超标的原因有很多，并非单纯是三元催化器的原因。发动机任何部位有问题，都会导致尾气排放不正常。三元催化器不是的，它是科学减排。因此对自己的车况要有个基本了解。如果发动机有故障的，

比如烧机油、点火不正常、氧传感器、空气流量传感器、温度传感器甚至ECU（行车电脑/车载电脑）失调的车，还是要先排除故障。