

丰田花冠1.6 1.8中节三元催化器汽车尾气净化器保年审原装

产品名称	丰田花冠1.6 1.8中节三元催化器汽车尾气净化器保年审原装
公司名称	宁津县李剑飞汽车配件厂
价格	699.00/根
规格参数	品牌:LQSQP 排放标准:欧四标准 包装:气泡膜和优质纸箱
公司地址	山东省德州市宁津县长官镇田庄乡李庄村282号
联系电话	18315963009

产品详情

丰田花冠1.6 1.8中节三元催化器汽车尾气净化器保年审原装

国四标准：全国保年审、灭故障灯、尾气达标、原装位、静音型

厂家直销 质保一年保一年五万公里 产品价格优惠 做工精细 性能稳定 质量可靠 寿命长

三元催化器故障表现：

- (1) 噪声大：表面破损，软网和接口漏气；
- (2) 有杂音：陶瓷载体脱落或漏气
- (3) 提速慢：载体堵塞，排空气炮，熄火，车子跑起来没劲，耗油
- (4) 尾气臭：三元催化器失效，又叫慢性中毒
- (5) 故障码：三元催化器不达标，OBD故障灯亮

三元催化器注意问题

鉴于三元催化器早期失效的原因，使用时应注意如下事项：

- (1) 勿用含铅汽油

- (2) 勿长期急速运转
- (3) 勿让发动机转速忽快忽慢。
- (4) 点火时间勿太迟
- (5) 长时间启动不着
- (6) 不要长时间拔出高压线试火
- (7) 测量气缸压力时，要拔下燃油泵的中控接头，从而能停止喷油器向气缸内喷油。
- (8) 发现有气缸工作不良时，应及时停车检查、排出故障。
- (9) 避免混合气偏浓的诸多因素，如喷油器关闭不严，燃油压力调节器失效（油压过高）、氧传感器失效、空气流量传感器失效等。
- (10) 催化转换器只要正确使用，一般不需要维护，故不要随便拆卸，如需更换时一定要与发动机匹配。