

TE 宣布推出3选2存储卡连接器

产品名称	TE 宣布推出3选2存储卡连接器
公司名称	深圳市拍明芯城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅华路105号福田国际电子商务产业园科技楼102室
联系电话	0755-86036281 18923792237

产品详情

2017年3月1日 – 全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity

(TE)今日宣布推出3选2卡连接器，可在手机、平板电脑、超轻便型设备和个人电脑中实现SIM卡和micro SD卡连接。该款产品的设计为连接器内部创造了更大的空间，能够容纳两个安装槽，可同时插入两张SIM卡，或一张SIM卡和一张micro SD卡。与其他组合型卡连接器相比，该连接器可节省约20%的PCB空间。

TE新推出的3选2卡连接器采用全新的防刮触点设计，避免卡片在插入和拔出时受损。相比市场上同类产品，它能够提供更加坚固耐用的连接性能。该款连接器的设计将推针型解决方案与机械锁功能相结合，为连接器提供更多内部空间。此外，TE的3选2卡连接器具备更出色的平面性控制，有助于减少制造过程中产生的缺陷、并降低焊接工艺的复杂性。

TE Connectivity数据与终端设备事业部产品经理Tommy Yu表示：“设备制造商希望在生产高密度产品的同时，能够为其终端用户提供灵活性。我们推出的3选2卡连接器将帮助他们实现上述功能。由TE工程师设计的规格更小、耐用性更强的连接器将提高连接可靠性，并为移动设备提供更紧凑的设计。”

拍明芯城ICZOOM (www.iczoom.com)是快速撮合的IC元器件交易平台，是一家完整提供“线上快捷交易+线下供应链服务”的专业垂直电商平台。客户可使用各类终端，便捷登陆网页进行询报价和在线交易，还可免费使用本平台提供的商用管理软件，可为客户提供一站式供应链配套服务。ICZOOM (拍明芯城)的资深成员来自于大型半导体企业、供应链企业和垂直电商企业，拥有10年以上行业从业经验，共同致力于整合全球IC元器件上下游资源，以完善的在线交易系统和专业的人才团队为客户提供更高效、安全、便捷的服务。拍明芯城采购客服电话：4006-938-369 0755-86036281

拍明芯城电子元器件交易平台方案型号：

VLR-02V-E、SMSA-A011T-M1.2、SCZH-002T-P0.5、B28B-PUDSS-1(LF)(SN)、38-6、7123-7900、B03B-XA SK-1(LF)(SN)、172167-1、917728-1、7116-1670-02、5025790000、14KR-D8M-P、DF3-2EP-2C、6098-4339、12010975、7282-2090-30、MG622105-5、ZLP-02VSF-R、RBC1.25-3.5(FN1.25-M3)、MG651205-5、390130 69、HRP-12-S、917726-1、BH15B-PASK-1(LF)(SN)、SMR-18V-B、350416-1、ST730717-3、SWPR-001T-P0 25、MG621858、SCSN-41T-P2.3、6098-4333、14KR-6S-P、PHDR-18VS、7282-1248-50、B28B-PHDSS-B(LF)

) (SN), 12010717, ZLP-02V, 5025780400, 177898-4, 39012200/5557-20R, BH12B-XASK(LF)(SN), 350415-1, MG621818-5, MG651201-4, SMR-12V-N, SCS-41T-2.3, 172166-1, 6098-4071, SWPJT-21T-P0.5, B28 B-PHDSS(LF)(SN), PHDR-16VS-2, 5024391000, ZHR-8, 11XR-6H-P, 39012121/5559-12P, BH10B-XMSK(LF)(SN), 5024380000, 177898-1, 350230008, 917725-1, SCPT-A021GF-0.5, 14CZ-6Y, ZHR-7, B03B-XAKS-1-T(LF)(SN), RBC1.25-3(FN1.25-3), HRP-08-S, 7116-1546-02, BH10B-XASK(LF)(SN), MG651201, DF3-2428SCFC, 640252-1, 794269-1, VLR-01VF-Y, 172164-1, XAP-03VM-1, SWPJR-21T-M0.5, 7282-1248, MG621807, 22013047, SMR-12V-B, B26B-XADSS-N-A(LF)(SN), ST730715-3, PHDR-16VS-1, 39000283/1380T, 7123-7880, 38-5, 07SR-3S, 11P-SZN, 6098-4069, XAP-03V-1-Y, 1-770182-0, SF3F-41GF-P2.0, 50375063/5264-06, 39000081/5558T3, B2B-PH-KBL-H(LF)(SN), 6409-0255, SEH-001T-P0.6L, XAP-06V-1-R, J11SF-03V-KX, 39000065/5556PBT2, RE-02, 12033997, 177909-1, B2B-EH-A-E(LF)(SN), 172245-2, 487526-4, SF3F-71T-P2.0, 6098-4670, ST730776-3, B2B-PH-K-E(LF)(SN), BH4(5.0)B-XARK(LF)(SN), J21DF-20V-KY-L, 50375073/5264-07, XAP-04V-1-E, MG623129, 7125-3040, SPH-001GW-P0.5S, 640917-2, 177918-1, 794413-1, 22-5NS, PHNR-06C-H, 917992-1, ZLP-16V, B03P-VL, 172347-1, 7116-2641Y, 12040848, SXF-01T-P0.7, SF3F-41GI-P2.0, XAP-09V-1-K, 39000160/5263PBT9, MG651439, 350538-3, SPC-81-001, XADS-12V-K(R), 1500-0105, ST730775-3, J21DF-08V-KX-L, 22-5, 7282-5575-10, BH4(5.0)B-XAEK(LF)(SN), 7123-8521-80, 177917-1, PHNR-05-H, 172340-1, SPC-40T, 350538-1, B03P-NV(LF)(SN), 6098-4661, PHDR-26VS, MG651350, BH2(5.0)B-XASK-BN(LF)(SN), XAP-05V-1-R, B03B-XASK-1N-A(LF)(SN), 172233-1, ZLP-04VSF-R, SDF-01T-1.3AS, 5034290000, 350429-1, 14P-SAN, 08500107/2578-(P909), 640454-2, RBC5.5-4(FN5.5-4), B2B-EH(LF)(SN), 22035065/5267-06A, 7282-3013-10, 7123-8322, VLS-01V, 7116-1686-02, 38-S6, 3-928247-2, 177906-1, PHDR-24VS, 6098-4588, J11DF-20V-KX, MG622244, 12020156, SWPT-001T-P025, 5033950310, DF3-3EP-2C, SMSAW-A011T-M1.2, 172213-4, XAP-05V-1, BH2(4-2.4)B-XASK(LF)(SN), 08500105/2478-1(P909), 917780-1, ZLP-04VSF-E, 350418-1, B03B-XASK-1N(LF)(SN), 39014056/5559-05P3, MG651343-5, SCZH-003T-P0.5, 177901-2, 22013087, RBC2-4(FN2-4), 640445-2, 794272-1, 12015865, 7123-7923-30, MG622232-5, 172170-1, XAP-04V-1-R, 08500031/4809C-(P918), B03B-XASK-1-GW, 7282-2764-30, DF3-2S-2C, 917765-1, 22013067, 14PAF-6S, SMSA-A031T-M1.2, VLR-02V-R, ST730722-3, ZLP-04V, 38-S5, BH1P-VH-1(LF)(SN), 7116-1685-02, 12015864, RBC1.25-4(FN1.25-4), 350417-1, 794270-1, B03B-XASK-1-A(LF)(SN), SWPT-001T-025, 917764-1, 39013083/5559-08P1, PHDR-22VS, 50291900/7879-1(P154), 6098-4565, 177901-1, XAP-04V-1, 22013057, MG622226, 640253-2, MG651343, J11DF-08V-KX, 794412-1, 22272031, 9-178842-1, MG651412, 12034364, 08700012/5167T, 440134-1, XADS-08V-K(R), 7116-2092Y, 7282-5548-30, RE-H022TD-1190(LF)(SN), DF50A-2S-1C, XAP-09V-1, SPC-1.0T, 6098-4597, 172339-1, SF3F-01T-P2.0, B03B-XNISK-A-1(LF)(SN), 50375053/5264-05, B2B-EH-TS(LF)(SN), 22057065/5268-06A, PHNR-04-H, 39000079/5556PBT3, BH3P-VH-1(LF)(SN), 350537-3, 7116-2090Y, ZLP-12V, J21DF-06V-KX-L, MG622951, 794407-4, 7123-8345-30, 6098-4596, 177916-1, SF3F-01GF-P2.0, 08560109, 7282-5540-40, B03B-XAYS-1-T(LF)(SN), 22057055/5268-05A, 172337-1, XADRP-16V-E, PHNR-04C-H, 640579-2, ST730770-3, 39000073/5556GS4, SXF-01T-0.7, 917787-1, 7282-3440-40, 7116-1768-02, MG622256, SXA-001T-P0.6L, 40062003/42172A, ZLP-06V-E, DF3-EP2428PCF, ST730732-3, 08520071/2478-3-(P909), PHDR-30VS, 503518000, XAP-06V-1-K, 7123-8326, SOM-21T-187, BH2B-XH-2(LF)(SN), 39000048/5558T2, J11DFM-12V-KX, W-A5002-1N#02, 7282-3030, 12033824, MG651359-5, 640457-2, SDN-21T-P1.5, 6098-459014P-SCN, 350436-2, 7116-1767-02, B2B-EH-A(LF)(SN), MG622248, XAP-06V-1, ZLP-06V, 503509001, RCZR-06V-PS-S, 7282-3020, 39000046/5556T2, VTUB-5.5(LF), 22041061/5045-06A, SXA-001GW-P0.6, 177908-1, 3P-110V, SNAC3W-A021T-0.64, 917784-1, 794273-1, J11DF-20V-KY, ST730723-3, 12033731, 6098-4589, DF3-4EP-2C, 42742-2, RE-09, BH3B-XH-2(LF)(SN), XAP-07V-1-R, 7116-2090-02Y, DF50A-15S-1C, MG651397, ZLP-08V, 50375043/5264-04, B2B-EH-K(LF)(SN), 14SR-3S, 350537-1, 12034170, SF1M-21T-M0.6A, 7123-8335, 6098-4594, 22057045/5268-04A, MG622937, J21DF-06V-KX, 7282-5522-70, SPC-01T, B03B-XASS-1-T(LF)(SN), 177915-2, 917805-2, XADR-36V, 4-179228-3, ST730739-3, 794407-1, RE-08, 7116-2030-02, SXAM-001T-P0.6, 08520112/6838-A(P909), DF3-EP2428PCFA, 172336-1, BH2P-VH-1(LF)(SN), PHDR-34VS, 350536-3, MG622471, SF1F-21GC-P0.6, ZLP-06V-R, 12034003, XAP-07V-1, 39000067/5558-PBT2, 14R-RIZ-K4GG-FL(LF)(SN), 4-173977-6, MG651380, 177915-1, SPAD-002T-P0.5, 7282-3885-30, 50375033/5264-03, 917803-2, 7116-1795-02, 22057025/5268-02A, B03B-XASK-2(LF)(SN), RE-04, WPJR-03V-1-S, ST730733-3, SXA-01GW-P0.6, 794274-1, 6098-4591, 640457-6, MG622390, 08520101/6459-(P909), PHD

R-32VS、7123-8326-30、BH2P3-VH-1(LF)(SN)、350536-1、B03B-VYHSK-1(LF)(SN)、RBA5.5-6(FV5.5-6)、794223-1、917724-1、SVT-41T-P1.1、ZHR-6、22013037、7282-1222-30、350230003、5023510800、MG621389、HRP-06-S、B26B-PHDSS-B(LF)(SN)、SMR-11V-N、11P-SDN-A、BH09B-XASK(LF)(SN)、6098-3918、ST730703-3、B03B-PNISK-1A(LF)(SN)、VLP-02V-R、RBA5.5-5(FV5.5-5)CLR、172163-1、14CZ-6H、MG651194、ZHR-5-M、07P-SJN、176282-6、7116-1487-02、11P-SBN、22013027、PHDR-14VS、39000061/5558PBT、640250-8、3-794121-1、SCN-001T-P1.0、794221-1、5023510400、7282-1222、7123-7842-80、DF3-22SCF、VHR-5N-WGE1、07P-RIZ-K2GG-S3RL(LF)(SN)、BH09B-PASK-1(LF)(SN)、172161-1、ST730689-3、BH08B-XASK-BN(LF)(SN)、11CZ-6H、172160-1、ZHR-5-K、176282-4、SMR-10V-N、3-770565-1、XAP-03V-1-R、PHDR-12VS-2、640250-3、6098-3917、SVM-81T-P2.0、917723-1、B26B-PHDSS(LF)(SN)、350230002、1-480764-0、DF3-10S-2C、7123-7820、ST730685-3、RBA2-6(FV2-6)、5023510300、39000059/5556PBT、HRP-04-S、SCN-001T-1.0、VBR-6(7)、MG621388、07NR-E4K(LF)、22012085/6471-08(I)、B03B-PASK(LF)(SN)7116-1486-02、794220-1、MG651127、7282-1210、6098-3910、B25P-SHF-1AA(LF)(SN)、11CK-6H-PC、176282-1、PHDR-12VS、SBT-31T-001、07NR-E2R、794212-1、BH08B-XASK(LF)(SN)、7282-1200、ST730678-3、07MQ-ST

、7123-7780-40、1-480763-0、794189-1、PHDR-10VS-2、MG621173、7116-1473、B03B-PAKK-1(LF)(SN)、B24P-SHF-1AA(LF)(SN)、22012057/2695-05R、MG651110、RBA2-5(FV2-5)、350220008、SBN-001T-1.0、172158-1