

混凝土搅拌机技术成熟

产品名称	混凝土搅拌机技术成熟
公司名称	郑州昌利建筑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市上街区世纪广场东50米
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

阳东县混凝土搅拌机技术成熟

借助阳东县近年来的经济发展动力，预拌商品混凝土产业已经取得了长足的进步，特别是近五年来异军突起的建筑材料产业，产值超过一万亿，目前已形成了从材料设计、原材料制备、商品混凝土生产到运输物流的产业链，有些企业向上延伸到骨料和矿物掺合料，向下游延伸到商品混凝土施工环节。

郑州市昌利公司 [混凝土搅拌机](#)采用电动开门式出料，避免了存留生料的弊端；效率高，出料快，卸料干净；维护修理省时省力且造型美观；生产效率高，搅拌质量均匀。郑州昌利集团混凝土搅拌机主要由上料系统、搅拌装置搅拌传运系统、卸料机构、供水系统、机架和电气系统等部分组成。

郑州市昌利厂混凝土搅拌机出现停转现象可能是因为搅拌叶片和搅拌机的内壁间存在大的异物，叶片会和异物发生摩擦撞击，严重的话，异物就会卡住搅拌机的叶片，使得整个混凝土搅拌机停止转动。搅拌叶和内壁里面的某个异物卡在一起了，那么我们需要停机进行检查，进行人工排除异物的操作，把异物找出来，重新启动机器就可以了。

郑州市昌利建机混凝土搅拌机每天工作完毕后，必须将搅拌筒内、外积灰粘渣清理干净，料筒内不得有积水、以免料筒内壁及叶片生锈或被凝结，清洗后的污水，应引入积水坑内或由排水沟排出，不准在机旁任其自流；搅拌机料斗都应放在最低位置，不准悬于半空；电源必须切断，锁好电闸箱，保证各机构处于空位。

郑州昌利厂混凝土搅拌机料筒的几何容积由工作容积确定，主要考虑是否有足够的空间能够把相当于工作容积的混凝土搅拌得开，根据使用经验，国外一些资料的统计数值为搅拌容量是搅拌筒几何容积的75%左右。料筒由圆柱体和一个长方体的端盖所组成，圆柱体的高度决定于工作容积大小和在机架上的布置位置，在料筒的出口处，安排有大小合适的出料口，以便可以充分快速的出料。

郑州市昌利厂混凝土搅拌机的二级保养以坚固调整为中心，间隔10000m，停修8h，由操作人员进行，包括一保内容并增加：更换上料小车钢丝绳（进口绳为80000m），对拉铲变幅绳，拉铲斗上绳、

下绳进行检查，接近报废标准，进行更新；调整搅拌叶与搅拌机之间的间隙；紧固卷扬机地脚螺丝，紧固双头调整螺栓；检查、调整传送皮带的张紧度，并紧固电机地脚螺栓。

河南昌利厂是混凝土搅拌站(搅拌楼)生产商厂家，所生产的建筑机械属于中国十大名优建机，产品主要分为：商品混凝土搅拌站、高铁混凝土搅拌站、船用混凝土搅拌站以及水利水电混凝土搅拌站等，

河南昌利厂始建于1982年，是郑州市生产建筑机械最早的大型骨干企业，国家建筑机械重点生产厂家，产品包括水泥罐,混凝土搅拌机,混凝土搅拌站等。公司产品荣获全国质量稳定合格产品称号，河南省名优产品金奖，省市文明生产单位，多年来，河南昌利厂坚持“团结奋进、务实高效、开拓进取、勇创一流”的经营理念和完善、及时的售后服务使产品质量和用户满意度不断提高。

相关内容：

[50混凝土搅拌站http://www.zzebjt.com/item-31.html](http://www.zzebjt.com/item-31.html)

[750混凝土搅拌机http://www.zzebjt.com/item-21.html](http://www.zzebjt.com/item-21.html)

[小型水泥搅拌机http://www.zzebjt.com/xxbj/](http://www.zzebjt.com/xxbj/)