

# 阿特拉斯空压机油气分离器

产品名称	阿特拉斯空压机油气分离器
公司名称	清远市清城区横荷赛德维尔机电经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:GA75
公司地址	清远市清城区横荷高新区
联系电话	0763-3686599 18926626599

## 产品详情

阿特拉斯空压机油气分离器供应，阿特拉斯空压机供应。

[阿特拉斯空压机油](#)吸入空气不纯如含有氧化铁、二氧化碳、灰尘等，加速油的变质。使用过的油排放不干净，与新冲进的油混在一起会显著降低新充油的使用寿命，换油时油冷却器中有一定的油容量，有些空压机的油冷却器位置较低，不易通过油分离器将其中的旧油排放干净，因此出现新旧油的混合，严重时新充进的油很快就会颜色变黑。阿特拉斯空压机运转温度过高，加速油的氧化变质  
运转温度低于露点温度时冷凝水会进入油中，使用中产生乳化。

### [阿特拉斯空压机油](#)

在正常情况下使用时间到周期后就已经发生了老化变质，使用油过滤机处理只能去除润滑油中的颗粒物、减少含水量，但其运动黏度、高温氧化安定性和积碳倾向性能等多项指标都有变化，这些变化用肉眼无法看出，如继续使用这些润滑油则空压机很快就会出现高温、积碳等异常现场。要减少企业的空压机油开支，只有延长润滑油的更换周期，做好空压机的维护工作，减少非正常的空压机润滑油的老化变质发生。

[阿特拉斯空压机](#)滤清器冒烟原因，如下：原因分析：进气关闭不严或卡死 止回阀泄露 重车停机油细分离器破损 压力维持阀泄露 卸放阀未泄放 消除方法：检修进气门必要时更换  
拆下后检查阀片及阀座是否磨损，如磨损更换之 检查进气阀是否卡主，拆卸清洁后加润滑脂  
更换油细分离器 检修，必要时更换 检查泄放阀，必要时更换