

韩国LS伺服器故障维修处理过程

产品名称	韩国LS伺服器故障维修处理过程
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

韩国LS伺服器故障维修处理过程，LS伺服器维修，LS伺服维修，LS伺服驱动器维修，LS伺服放大器维修

LS迈克彼恩伺服驱动器故障代码一般是AL-XX形式，X代表0~9任意一个数字，APD-VS系列比较常见的是AL-03。AL-08等等,如果是L7系列的常见的是AL-10,AL-30等等。如果是驱动器内部参数被修改过的话，也可能会出警告代码。APD-VS是AL-01，L7系列是倒的A-80或者-20.