

# 全自动平板式洗车机

产品名称	全自动平板式洗车机
公司名称	杭州桂冠环保科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:桂冠
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
联系电话	0571-28822625 15868822506

## 产品详情

### 全自动、高精度

- > 1、洗车机采取电脑全自动控制系统，轻松实现无人值守，提高冲洗效率，降低工地人工成本
- 2、启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，使用寿命长，降低维护成本

### 寿命长、保安全

- > 1、洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管及钢板，质量有保障，承载重量高
- 2、洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命长，有效保障车辆及人员生命财产安全

### 全方位、冲洗广

- > 1、洗车机138个喷水口，全方位对车辆进行冲洗，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上路造成的扬尘污染
- 2、洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，喷头损坏低

### 终身制、包维修

- > 1、洗车机终身服务制，公司设立专门售后服务部，建立客户维护系统，定期回访
- 2、公司成立设备维修部，建立维修快速响应机制，及时到达客户现场，处理故障

是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，广泛应用于车辆等的清洗中。洗轮机在使用中，很少会出现故障或小毛病，当使用不当，出现一

些小问题时该如何解决呢，今天我们就来为大家来介绍一下。

一些洗轮机维修人员由于对工程机械结构、原理不清楚，不认真分析故障原因，不能准确判断故障部位，凭着“大概、差不多”的思想盲目对机械大拆大卸，结果不但原故障未排除，而且由于维修技能和工艺较差，又出现新的问题。1台日产小松推土机，出现柴油机动力不足、机械无法工作的故障，维修人员拆卸分解了PT喷油泵和喷油器也没有找到故障原因，更换1个喷油泵试验，故障依旧。