

# 惠安县地磅..100吨地磅批发零售价格

产品名称	惠安县地磅..100吨地磅批发零售价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	用途:称重 显示方式:数字 售后:送货上门
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

### 梅雨季节地磅安装注意事项

夏季梅雨季节地磅安装需要注意哪些问题呢？今天小编就为大家简单整理了以下几点注意事项。

- 1、地磅安装时zuihao磅台高于地平面，保证流水畅通。
- 2、如场地安排需要，电子地磅需要装在地下，厂家必须设计好排水系统，预防磅台下长期积水，传感器及接线盒被水淹。
- 3、如电子地磅安装在地下，厂家安装前须设计好秤体下杂物的长期处理设置，可在称台的一侧设置好便于人员上下的出入口，防止排水系统堵塞，传感器被淹，减少因清理垃圾及排水问题给企业造成的问题。

夏季梅雨季地磅注意防雷击的问题：

- 1、避免将称台布置安排在高压线下，防止导电雷击。
- 2、每只传感器都需要合理安排接地线。
- 3、有必要时可加设避雷针，效果更佳。以上是预防雷击的有效措施。

地磅积水如何快速处理

电子地磅积水了怎么办？电子产品尤其是精密电子最是怕水的，一旦电子进水了就需要维修或者更换了。所以除了可以购买防水型电子之外，如何处理也非常重要。今天小编就向大家介绍电子地磅进水后如何简单快速处理的方法！

电子地磅进水后处理步骤：

- 1、关闭电源。
- 2、用水泵排水。
- 3、排水防雨后，先打开电子地磅接线盒看是否还有水，用电吹风机吹干后使用。

电子地磅进水对地磅有哪些影响：

- 1、电子地磅中有水，称重仪表则显示不稳定、不准确。如果接线盒内有水，则称重传感器的信号由接线盒发出，接线盒内部电路因积水而短路，所以发出的信号一定不稳定。
- 2、称重传感器长期浸泡在水中也会导致内部电路损坏，导致称重误差过大的现象。

电子地磅进水后对电子配件的危害很大，除上述措施外还需要对电子地磅进行全面检查，好发现问题后可及时处理

地磅跳数的常见原因

地磅在日常使用中可能会遇到地磅跳数的现象，而地磅跳数的原因有很多。接下来小编就跟大家谈谈地磅跳数的原因，希望可以帮助到大家。

?? 一、检测电子地磅跳数原因

?? 1、电压不稳或缺点，配稳定电源。

?? 2、观察电子地磅仪表跳数的速率，预测一下故障部位，用接头合适的传感器模拟器接在仪表上，或用相同的仪表接在主线插头上以检测仪表是否有问????????题。

?? 3、打开电子地磅接线盒，用数字万用表直流毫伏档，检测传感器的输出信号是否稳定，若不稳定，可把传感器每只单独进行分离测试。如无万用表，则?????

?? 将每只单独接到接线板上，观察仪表，直至仪表出现故障即可判断。

?? 4、电子地磅接线盒上的接线板用单只传感器，不经过接线板直接连接至主线上，观察仪表是否正常，并检查其接线端子部分是否氧化锈蚀松动及每只多??????圈电阻是否转动数圈与其它电阻值变化一样。