

实木自动拼板机/实木全自动拼板机

产品名称	实木自动拼板机/实木全自动拼板机
公司名称	高密市国豪机械制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:HC 型号:HC1220 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄工业园
联系电话	13287472899

产品详情

3) 胶缝或其他部位开裂：胶缝开裂如果是端头开裂可能有两种原因：拼板定宽时锯材两端比中间窄，二可能是含水率不均匀或过高造成水分从端头散发掉后端头干缩，应力拉裂。控制含水率与锯材精度。

(4) 桌面拼板胶缝处脊状凸起，指接板全自动拼板机，其他部位塌陷，用手抚摸漆面有细微不平感，逆光或侧光观察拼缝处明显凸起。

此现象分析还是含水率高造成，板条在拼板前含水率偏高，使用环境空气湿度小，板材散发水分后干缩，但是胶缝处为胶合面，非木材，与木材干缩不一致导致此现象。

同样建议控制板材含水率。

总结：实木不同于板式，板式材料基本为人工重组纤维，而实木在生长过程中经受风雨、阴阳、旱涝等各种环境，为了抵御恶劣环境，木材会有一个相反的作用力，即应力。

木材由髓心到表皮密度变化很大，含水率也不相同。

实木加工除去工艺之外，应做好基础的工作，全自动拼板机技术，尤其是锯材与烘干，含水率控制与应力的消除是保证实木产品稳定的根本决定因素。

大多数预加工地板依厚度和宽度打捆成包，但长度不论。对根据美国硬木锯材会规则生产的地板条，每个捆包上都打上相应的标记。捆包上都缚有带子并装在货盘上以便搬运，有一些还裹以聚乙烯塑料膜来防潮。

各个国在硬木地板的成型和铺装方法上有很大的差异，所以在一些出口市场上，对规格、公差和质量的要求与美国出售和生产的地板大不相同，例如21/4英寸(57.2mm)宽的企口地板在美国市场上是主要的产品，但是在许多出口市场上，对这类产品的需求很少。从事出口业务的美国的地板工厂可以根据用户的需求来改变。地板业缺少一个公认的标准，加之地板的需求量变化很大，交货期短，湖南全自动拼板机，成本上要合算等等因素使大量的美国硬木地板实际上是进口美国硬木的一些国外厂家生产的，这使对树种的要求和供货情况得到改善。