

生产的机制木炭易碎是怎么回事

产品名称	生产的机制木炭易碎是怎么回事
公司名称	河南金亿达机械设备制造有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:金亿达 型号:600 800 1000型 产地:巩义市孝康路168号
公司地址	巩义市孝康路168号（注册地址）
联系电话	18337100959

产品详情

木炭机在生产过程中难免会有碎炭，然而这些碎炭是怎么产生的呢？以下河南金亿达机械厂从专业角度为你提供的资料，希望对炭商们有所帮助：金亿达机械的木炭机技术部经和炭商们反正在的情况，酌情后得出结论，木炭机生产的机制木炭易炭的原因两方面：第一就是机制木炭的成型环节，由于制棒机是经过高温挤压对机制木炭成型的，所以在运用的过程中，制棒机推进器会形成一定的磨损，使其压制成型时压力达不到，所以制造出的薪棒就会形成密度方面不达标、外表不润滑等现象，这种密度达不到的薪棒在后面烧制完成就会非常的易碎，同时该种木炭也卖不上价钱。

第二方面引起机制木炭易碎的缘由就是在炭化的时分，由于经历缺乏，控制不好烧制的温度及火候，机制木炭的烧制不平均，使机制木炭易碎。前者直接影响机制木炭机所制作的成型棒的密度和机械强度，然后者则肯定了废品的最高含碳量。在相同的烧制工艺中含木质素越多密度越大的原料制作出的木炭含炭量是越高的，质量也最好。在这炎炎的夏天，河南金亿达机械厂祝炭商们安全操作木炭机设备，早早进入富裕生活。

更多机制木炭生产要领多多关注金亿达机械木炭机技术部：<http://www.mutanjizy.com>，mutanjizy.1688.com