

断桥铝两头锯不用开发票，两头锯厂家

产品名称	断桥铝两头锯不用开发票，两头锯厂家
公司名称	济南科莱机器制造厂
价格	面议
规格参数	5:56 55:63 363:33
公司地址	济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园
联系电话	86 0531 61388773 15552555602

产品详情

断桥铝两头锯不用开发票，两头锯厂家

王经理 手机（微信同号）：15552555602

DKJJ500 × 4200 铝合金门窗精密锯是济南科莱机器有限公司根据最优DKJJ500 × 4200 铝门窗精密锯技术为广大的客户设计的理想产品，DKJJ500 × 4200 铝门窗精密锯的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。

1、 主要用途与适用范围

本机是为适应我国铝、塑门窗加工业的发展，参考国外机型而开发的新机型。该机操作简单、性能可靠，技术先进，易于维护保养。该机主要用于铝、门窗幕墙型材的加工。刀具使用硬质合金齿锯片，切削速度快、生产率高、加工精度高。两锯头即可单独工作，也可同时工作。同时工作时，能一次切出所需要的长度及型材两端角度。

2、 主要规格及技术参数

工作气压： 0.5 ~ 0.8MPa

耗气量： 250L/min

电 源： 380V 50Hz

电机功率： 2.2KW × 2 500

主轴转速： 2800r/min

切削宽度： 120mm

切削高度： 300mm

双切长度： 560 × 4200mm

外形尺寸： 5300 × 1700mm1800mm

重 量： 1800kg

、 常见故障及其排除方法 9.1当空压机及机床启动后，如果调压阀的压力达不到工作压力，应首先检查空压机输出的压缩空气是否达到工作压力，如果达到工作压力，再检查调压阀弹簧是否断裂或管道是否漏气，以便及时更换。 9.2型材加工过程中，假如切割完毕锯头退回而夹紧气缸仍未松开，应检查电机摆臂是否碰到行程开关。 9.3油雾器在工作过程中发生不滴油时，应检查进口流量是否减少，油针孔是否被尘埃堵塞，发现问题及时处理。 9.4电气、气动系统如若出现故障，可参照电气原理图、气动原理图，采用逆找、分段分析的方法

断桥铝两头锯不用开发票，两头锯厂家