

济宁推土机配件商 海若克 推土机变速泵

产品名称	济宁推土机配件商 海若克 推土机变速泵
公司名称	济宁海若克工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山推 型号:齐全 产地:山东济宁
公司地址	高新区火炬路23号
联系电话	18863787978

产品详情

济宁推土机配件商济宁海若克工程机械有限公司，专业经营销售推土机配件系列产品，价格低质量好深受广大客户的信赖。详情咨询：400-088-0257.

正常情况下，一台新的推土机配件变速泵工作几年一般不会出现后端盖严重磨损现象，即使出现磨损，也应是前、后端盖磨损相似，且磨损量很小。磨损会造成推土机配件轴承与轴配台间隙过大，产生轴向、径向跳动，引起扫膛和泄漏，导致压力不够，但不应无压力，所以判定故障是构件的非正常磨损造成的。

针对这一问题，分析推土机配件的安装结构及传动原理:

推土机配件变速泵与分动箱主离合器泵齿轮之间用花键连接，通过推土机配件齿轮花键槽和变速泵花键轴来实现动力的传递。两个齿轮两端花键槽是有区别的，其中一端有加工定位孔，花键槽没有延伸到头。当推土机配件变速泵花键轴从一端插入时，推土机配件变速泵花键轴与主离合器泵齿轮花键槽只能有效接合5mm，而从另一端插入时，变速泵花键轴与主离合器泵齿轮花键槽会全部接合。所以，推土机配件变速泵后端盖的非正常磨损是由于主离合器泵齿轮装反造成的。

济宁推土机配件商 推土机配件

www.hairuoke.cn