

流水槽模具精益生产

产品名称	流水槽模具精益生产
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

流水槽模具创新 流水槽模具精益生产 保定鑫鑫建材模具厂

保定鑫鑫建材模具厂在流水槽模具精益生产的核心就是减少不增加附加值的作业活动，要想使一个工序达到精益生产，就要仔细检查每一个步骤，考虑如果除去那个步骤能否降低给客户产品的价格。在生产制造过程中有两种作业活动，一种是不增加产品价值的作业活动，另一种是增加产品价值的作业活动。精益生产的核心就是减少不增加附加值的作业活动，提升产品的价值和使用价值。

流水槽模具出现的变色的原因,有两方面的原因工艺、原料问题和U型槽模具设备的问题。其中这两个方面还存在着一些小的方面,在工艺原料的问题上,转动设备转动速度太快,令塑料负压过大导致变色。注射量太大、注射速度过快、久时间和原料受到不干净物质污染,也会出现变色的问题。模具这种设备方面,机身内有碍物,导致塑料加快降解;温控设备失灵,导致塑料因温度太高变色;一些设备没有经常清洁,堆积在料斗上的灰尘会让原料被污染从而变色。还有就是设备无法排气,使塑料在高压高温之下烧伤导致的变色。欢迎来我厂咨询定制。