

10方混凝土搅拌车规格价格

产品名称	10方混凝土搅拌车规格价格
公司名称	湖北顺力汽车工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:陕汽 发动机:玉柴336马力 变速箱:陕齿9档
公司地址	随州市编钟大道与鹿鹤大道交叉处南（展销厅） （湖北华一专用汽车有限公司内）（注册地址）
联系电话	13997881055

产品详情

10方混凝土搅拌车规格价格，10方混凝土搅拌车多少钱，10方水泥搅拌车报价，10方搅拌车价格多少钱

随着工农业生产的发展，混凝土的需求量与日俱增，对混凝土的质量要求也越来越高，传统的混凝土施工方法已不能满足需要。在现代化施工中，混凝土的大量应用和混凝土泵的推广，改变了以往传统的施工工艺流程，改变了运输和浇灌的方法，要求大量使用混凝土搅拌车。混凝土搅拌车水泥罐车不仅能灵活机动地完成从搅拌站到浇灌现场之间的运输任务，而且在特定条件下，无需混凝土泵（或泵车）和搅拌设备而能直接承担搅拌、运输、浇灌等任务，并能降低工程造价和加快工程进度。

混凝土搅拌车专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。其工作原理：通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌

小型混凝土搅拌车的优势

购车热线;139-9788-1055何女士

经济实用，整车外形尺寸小，车身窄，矮能灵活运用，适用于修隧道、水渠、山洞、矿山等以及受限工地及扫尾工程，适合乡村道路行驶，能自如出入大小工地，进出方便，油耗也低，价格也便宜，能替代大量劳动力，极大的提高了工作效率。

我公司是一家集生产、制造、销售于一体的搅拌车、小型搅拌车、混凝土搅拌运输车的专业厂家。

油路系统漏油

1.检查管路密封圈是否破损。

2.螺纹连接部位漏油，检查是否松动，须进行紧固。

3.油泵偏心轴处漏油，检查是否限位螺栓松动。

4.控制阀漏油，检查固定螺栓是否松动。

5.油泵油封漏油，进行更换。更换步骤如下：

1) 拧出油泵连接法兰紧固螺栓，取出垫圈。

2) 用三爪拉马取出连接法兰。

3) 取出卡簧。

4) 取出油泵油封安置处。

5) 清洗油泵油封安置处。

6) 将新的油封内外圈用机油或油脂润滑后装入。

7) 装入卡簧。

8) 转动油泵输出轴，进行走合。

陕汽华康4方5方6方搅拌车，玉柴130马力，5/6档变速箱，9/10吨后桥，轴距3700,9.00尼龙胎，轮距2250/2350mm，此款车属于陕汽首款小型搅拌车型，质量也算可以，偶尔有一点小毛病，基本都能够解决，价格相对属于中等，但这款底盘最大的问题是公告出的不行，整备质量报备的太轻，做5方都还超重3-500公斤，一般不推荐这款底盘，除非客户在本地关系非常硬，不然上牌需要花一笔冤枉钱。