

推土机配件加工群 推土机变速阀 海若克价格优势

产品名称	推土机配件加工群 推土机变速阀 海若克价格优势
公司名称	济宁海若克工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山推 型号:齐全 产地:山东济宁
公司地址	高新区火炬路23号
联系电话	18863787978

产品详情

推土机配件加工群，济宁海若克工程机械有限公司坚持“诚信为本 服务为根”的经营理念，通过纯正产品、可靠质量、公正价格、专业服务赢得了广大客户的高度认可。销售热线：400-088-0257.

推土机配件变速器阀出现故障，是一个较为棘手的质量问题。工程机械阀制造厂家在设计中要不断研究新材料、新结构，在制造中要进一步提高加工工艺水平和检测水平，工程机械制造商要在用户使用和维修方面进行技术规范操作的培训，只有这样才能适应工程机械恶劣的工作环境及避免严重质量问题的出现。

所有档位下，变速压力过低或挂档时压力回升太慢，多数是调压同一变矩器一压力阀引起的。常有以下几种情况：

变速压力偏低：变速压力低于正常值，一般是由于调压弹簧弹力不足所致。有的调压阀是单弹簧加固定套式，其套缩短可使压力增高；但多数推土机配件调压阀是双簧式，即把固定弹簧改成粗弹簧，在排除压力油低的故障时，一般都是更换调压弹簧。

变速压力过低或低至零：推土机配件变速阀调压弹簧折断，以致很小的油压即可推动调压阀杆左移，使压力油经变矩器溢流阀降压。此时，拆下螺塞，取出蓄能活塞，即可抽出调压弹簧更换新的，但安装时要注意勿了更弹簧座脱落。

推土机配件变速阀与变速器壳体之间的密封垫冲破，使同体上的压力油道与回油道相同而泄压。

