

# 供应航发NB5-G125F齿轮泵

产品名称	供应航发NB5-G125F齿轮泵
公司名称	上海捷哈机电科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:航发 型号:NB5-G125F 产地:上海
公司地址	上海市青浦区工业园区盈港东路8300号
联系电话	021-59201099 13621674609

## 产品详情

供应上海航发NB5-G125F齿轮泵

直齿共轭内啮合齿轮泵是一种设计新颖具有国际先进水平的液压动力元件，它具有结构简单、噪音低、寿命长、污染敏感性小等优点，广泛应用于矿山机械、工程机械、塑料机械、冶金机械、电站辅机、石油化工机械、食品包装机械、精密机床、通用机床等各种机械的液压系统，如：注塑机、试验机、橡胶平板硫化机、压铸机、弯管机、冲剪机、粉煤机、压砖机、电瓶叉车等。

单级低压

泵：NB2-C20F NB2-C25F NB2-C32F NB3-C40F NB3-C50F NB3-C63F NB4-C80F  
NB4-C100F NB4-C125F NB5-C160F NB5-C200F NB5-C250F

单级中压泵：NB2-D10F NB2-D12F NB2-D16F NB3-D20F NB3-D25F NB3-D32F  
NB4-D40F NB4-D50F NB4-D63F NB5-D80F NB5-D100F NB5-D125F

NB5-D140F

双级高压泵：NB2-G10F NB2-G12F NB2-G16F NB3-G20F NB3-G25F NB3-G32F  
NB4-G40F NB4-G50F NB4-G63F NB5-G80F NB5-G100F NB5-G125F

常见故障及排除方法：

现象 产生原因 排除方法

不出油或出油少

- 1、旋转方向不对 1、更正旋转方向
- 2、吸油液面过低 2、加油使液面升到规定高度
- 3、滤油器堵塞或过小 3、清洗滤油器或更换大流量滤油器
- 4、油温过低，粘度大 4、预热油液

没有压力，压力升不高

- 1、溢流阀调得过低 1、重新调整溢流阀
- 2、油液温度升高，粘度低或液体本身粘度低 2、降低油温或证做间隙小的齿轮泵
- 3、吸油管漏气 3、检查吸油管
- 4、泵内零件磨损严重 4、更换新泵

前后盖油封圈漏洞

- 1、电机转向接反 1、调整转向
- 2、油箱液面距齿轮泵平面高度过高 2、降低液面或重新订做填料密封齿轮泵

有噪音或振动

- 1、泵轴与电机轴不同心 1、重新调整
- 2、吸油管或滤油器堵塞 2、清理堵塞物
- 3、吸油管漏气，油液有气泡 3、检查吸油管道
- 4、吸油管过小或过长 4、重新调整
- 5、紧固件松动 5、检查拧紧