

安徽合肥IBM服务器总代理

产品名称	安徽合肥IBM服务器总代理
公司名称	合肥联亚科技有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	型号:x3550m5 处理器:E5-2603V4 保修:三年
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6号楼1010室（注册地址）
联系电话	0551-63850315 13695515973

产品详情

X3550M5	8869I01	x3550 M5,1xE5-2603v4 6C 1.7GHz 15MB,2x8GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, M Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱
X3550M5	8869I05	x3550 M5,1xE5-2603v4 6C 1.7GHz 15MB,2x8GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, M Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱
X3550M5	8869I21	x3550 M5,1xE5-2609v4 8C 1.7GHz 20MB ,2x8GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, M Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱
X3550M5	8869I25	x3550 M5,1xE5-2609v4 8C 1.7GHz 20MB ,2x8GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, M Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱
X3550M5	8869I31	x3550 M5,1xE5-2620v4 8C 2.1GHz 20MB ,16GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, M Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱
X3550M5	8869I35	x3550 M5,1xE5-2620v4 8C 2.1GHz 20MB ,1x16GB DDR4, 4x2.5"盘位 , 1x300GB 10K SAS, Raid 0,1, 550W白金 , 可选光驱

合肥联亚科技有限公司

IBM Server x系列、IBM服务器维修、IBM服务器故障类别鉴定标准、维修主板故障现象特征、服务器不启动、开机无显示、服务器密码遗忘、无法进入系统、服务器不认硬盘、服务器无法安装操作系统、服务器经常死机、掉电重启、服务器开机报错，RAID信息丢失。IBM HP DELL服务器配件、升级、维修、备件更换（主板更换、服务器硬盘、CPU、内存、电源背板、电源笼子、电源、磁带机、硬盘背板、硬盘架子、CPU背板、IO板、阵列卡）维护等服务。服务器软硬件维保服务业务涉及服务器、存储、网络、数据库，等多个领域。IBM x系列服务器光通路诊断灯错误解释：CPU:CPU报警，VRM:Voltage Regular Moudule电压调整模块，HDD:硬盘报警，Memory:内存报警，DASD:Direct Access Storage Device 硬盘背板报警，Fan:风扇故障，同时会提示故障风扇的编号，Temperature:温度过高或过低，PCI Bus PCI:总线报警，NMI:NMaskable Interupt不可屏蔽的中断错。

IBM服务器维修，IBM工作站维修，IBM小型机维修。IBM蓝色快车原厂配件质保一年。、IBM服务器故障类别鉴定标准、维修主板故障现象特征、服务器不启动、开机无显示、服务器密码遗忘、无法进入系统、服务器不认硬盘、服务器无法安装操作系统、服务器经常死机、掉电重启、服务器开机报错，RAID信息丢失。IBM HP服务器配件、升级、维修、备件更换（主板更换、服务器硬盘、CPU、内存、电源背板、电源笼子、电源、磁带机、硬盘背板、硬盘架子、CPU背板、IO板、阵列卡）维护等项服务。服务器硬盘数据恢复：磁盘阵列（RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、NAS、SAN、JBOD）RAID数据恢复（对RAID0、RAID1、RAID1E、RAID5 RAID5E、RAID6等恢复）