

# 石材护理,石材打蜡,大理石病变处理,大理石晶面

产品名称	石材护理,石材打蜡,大理石病变处理,大理石晶面
公司名称	珠海市洁邦清洁服务有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	石材打蜡:石材打蜡 大理石病变处理:大理石病变处理 珠海石材打蜡价格:珠海石材打蜡价格
公司地址	珠海市吉大建业一路凯发花园2栋1单元101室
联系电话	0756-3963678 15818999733

## 产品详情

石材翻新工艺,石材打蜡,石材抛光,大理石

1、采用钩刀或石材开缝机将石材与石材之间所有接缝(即接口处)钩开或切开，清除缝中的泥沙、水泥灰和污渍等，要做到切口直线均匀;

2、采用石材防水剂涂布于所有被切开的石材接缝处，吹风机风干.做好防水处理;

3、将调好色的云石胶(同石材颜色一致)填好缝;

4、用[石材翻新](#)

机装好50号水磨片进行第一次打磨，主要是把切口位打平，使整体石材水平面保持一致;

5、在石材表面用环氧树脂涂抹一遍，把石材表面露出的裂缝修补好;

6、24小时后，依次用150号、300号、500号、800号、1000号、1500号水磨片打磨，使其露出石材天然的光泽;

7、在打磨过程中，要做好防护措施，如把墙身部分用塑料布贴好，防止石浆溅入墙身，及时吸水清洗等等;

8、用加重机进行晶面处理; : 将要磨光的地面必须先清理拖抹干净，然后按比例将晶硬粉兑水调和成较稀糊状在地成上。 : 用加重机配红色纤维垫均匀磨光地面，注意运行速度不要过快，均匀地反复磨光过程中，要抽检地面磨光效果，即抹净部分位置，见地面呈现光亮即可，机械磨不到的边角位置要用手磨光。 : 将磨光后地面上的晶硬粉用清水拖抹干净，抹净周边地脚线面。 : 待地面干爽后，再用加重机配用干爽洁净的红色纤维垫抛光，使地面光洁、明亮。