螺旋榨油机花生榨油机家用榨油机小型商用

产品名称	螺旋榨油机花生榨油机家用榨油机小型商用
公司名称	
价格	18000.00/台
规格参数	型号:100型 功率:7.5kw 产量:200kg/h
公司地址	河南省郑州市巩义市白河工业园区
联系电话	0371-64135235 13523529806

产品详情

大豆榨油机如何更加有效的排除故障,市场上出现食用油的种类逐渐增多,要想购买到合适的食用油就一定要对此有更深的认识才可以,对于菜籽榨油机来说只有保证购买到合适的设备才可以保证过上绿色的低碳生活。对于食用油来说,种类比较的多,在进行生产的时候由于种类多,所用到的设备也是不同的,大豆榨油机是针对大豆研究出的设备,但是在生产的时候也会遇见一些故障以及排除的方法:

第一,设备忽然停止生产,就会使得榨螺轴卡住,新的设备刚刚开始进行压榨,没有经过设备磨合就进行大量投产压榨,出饼的厚度太薄,使得榨膛的压力会逐渐的增大,*好的解决办法就是要经过注意到榨油设备的声音以及电流强度的大小,保证可以顺利的进行生产;

第二,不明原因会导致出油率较低,*主要的就是由于油料的水分不合适,使得榨膛的温度过低,还有就是条排,园排间隙不符合要求,会使得零件磨损严重,*好的办法就是要依靠说明说来进行操作,或松或紧的压紧螺栓,使得少量的出渣,保证流油比较的顺畅,还应该要及时更换容易磨损的零件;

第三,压榨以后排除的油饼含油斑,油料中的水分过多,使得圆排的间隙比较大,这就使得榨油设备零部件磨损比较快,产量较低,油料中水分的含量比较大,榨螺磨损比较重,针对问题进行解决的时候要保证物料经过筛选,保证在正常进行生产以前要保证榨膛光滑,要按照说明书操作,更换新零件。