

供应黎明TFX-160 × 100滤芯

产品名称	供应黎明TFX-160 × 100滤芯
公司名称	固安县国宏过滤器材制造厂
价格	.00/支
规格参数	国宏滤芯:0
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区南陈村 (经营场所)
联系电话	0316-6171031 15100680002

产品详情

黎明TFX-160 × 100滤芯，液压传动系统中工作介质含有各种杂质。其来源主要有：虽经清洗仍残留在液压系统中的机械杂质，如水锈，铸砂，焊渣，涂料，油漆皮和棉纱丝等；外部进入液压系统的杂质，如经注液口，防尘圈等进入液压的灰尘；工作过程中产生的杂质，如密封件受液压作用形成的碎片，运动件相对磨损产生的金属粉末，液体因氧化变质产生的胶质，沥青质，碳渣等。上述杂质将引起破坏作用，严重妨碍液压系统的正常工作。如：使液压元件相对运动部件之间的微小间隙以及节流口和缝隙卡死或堵塞；据统计。液压系统中的故障，有75%以上是由于工作介质中混入杂质造成的。

滤芯型号：TFX-25 × 80、TFX-25 × 100、TFX-25 × 180TFX-40 × 80、TFX-40 × 100、TFX-40 × 180TFX-63 × 80、TFX-63 × 100、TFX-63 × 180TFX-100 × 80、TFX-100 × 100、TFX-100 × 180TFX-160 × 80、TFX-160 × 100、TFX-160 × 180TFX-250 × 80、TFX-250 × 100、TFX-250 × 180TFX-400 × 80、TFX-400 × 100、TFX-400 × 180TFX-630 × 80、TFX-630 × 100、TFX-630 × 180TFX-800 × 80、TFX-800 × 100、TFX-800 × 180TFX-1000 × 80、TFX-1000 × 100、TFX-1000 × 180TFX-1300 × 80、TFX-1300 × 100、TFX-1300 × 180 IX-40*80、IX-40*100、IX-40*180 IX-63 × 80、IX-63 × 100、IX-63 × 180 IX-100 × 80、IX-100 × 100、IX-100 × 180 IX-160 × 80、IX-160 × 100、IX-160 × 180 IX-250 × 80、IX-250 × 100、IX-250 × 180 IX-400 × 80、IX-400 × 100、IX-400 × 180 IX-630 × 80、IX-630 × 100、IX-630 × 180 IX-800 × 80、IX-800 × 100、IX-800 × 180 IX-1000 × 80、IX-1000 × 100、IX-1000 × 180