

惠而浦洗衣机电脑板

产品名称	惠而浦洗衣机电脑板
公司名称	吴中经济技术开发区向东仪器设备维修部
价格	1800.00/块
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济技术开发区红庄新村4-295号
联系电话	13402666585

产品详情

主板烧毁都是这两个原因。5%烧毁是插头插错。

一: 通电源或按下电源就注水不止,需更换主板及进水阀;如果开机排水需更换主板及排水牵引器。

二: 开电源就报警(按键按不了,一排灯闪,还鸣叫),此现象叫水位报警,主板检测不到水位导致。检查水位线、更换水位传感器。

三: 洗衣机不脱水。首先观察洗衣机在洗衣服时,波轮是不是两个方向转的,如单向转,请更换主板;如两个方向转,再看可有安全报警,有报警,检查安全开关及相关线路,如果没有报警,洗衣机就在那一直排水,原因有两个,一个是水位坏了,还有一个就是排水管路有异物堵住了,排水超时!

四: 通电源,按键显示都正常,就是没功能。此现象只需将主板的220V进电插头反插即可。

五: 注水不止.进水阀没坏,设置脱水时不脱水,也不安全报警,此现象为水位传感器坏,需更换。

六: 更换主板后,实际水位与设定水位不符,此现象只需调整水位传感器即可。具体操作为,实际水位比设定的要高,调水位传感器中间的六角螺母,水位放平,螺母朝上,顺时针方向为调小;逆时针为调大。