

氨分解维修更换配件

产品名称	氨分解维修更换配件
公司名称	苏州臧立诚气体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:aq-30 产地:中国
公司地址	苏州高新区永安路128号（横塘科技工业园）
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

我司与上海某不锈钢紧固件厂氨分解维修保养项目达成合作

现场设备描述：

- 1.生产日期：2015
- 2.使用时间：3年
- 3.使用压力：0.08mpa
- 4.设备产能：30立方/小时

氨分解问题描述：

- 1.氨分解炉胆出现裂纹
- 2.催化剂分解效果下降，氨味较重

3.氨分解纯化5a分子筛吸附效果下降

氨分解维修保养流程：

- 1.氨分解炉胆出现裂纹，运行过程中会出现冒火的现象，应及时处理，需定制更换全新的炉胆
- 2.氨分解催化剂效果下降，应更换新的镍触媒，恢复气体质量
- 3.更换5a分子筛干燥剂，除去气体中的更多水分和杂质，提高气体质量

苏州臧立诚气体设备有限公司已为数百家氨分解用户提供氨分解维修保养售后服务工作，为客户提供周到有效，称心满意的服务。始终是公司一贯坚持的服务理念，我公司可提供以下服务工作：

- 1.氨分解现场检测分析
- 2.制定最佳的维修保养方案
- 3.氨分解炉胆定做，镍触媒及5a分子筛干燥剂现场更换
- 4.可派技术人员现场指导维修保养