

# 激光切割机常见问题处理特价750瓦光纤激光切割机

产品名称	激光切割机常见问题处理特价750瓦光纤激光切割机
公司名称	德州市德城区东明数控机械厂
价格	250000.00/台
规格参数	原产地:德州东明 规格型号:DM1530 激光器:锐科
公司地址	山东省德州市德兴北路鲁北工贸钢材大市场
联系电话	0534-2258882 13020616982

## 产品详情

金属[光纤激光切割机](#)厂家关于激光切割机维护和保养几个方法：

- 1、机床的维护：每天应擦拭机床工作台面及外露面，保持机床干净整洁，切割辅助气的气源过滤器中的水积液要经常放掉，以防止水进入气路，造成光学镜片的损坏。滤芯要经常清洗，以保证气体的正常通过，激光器水冷机的冷却水要定期换水，每次换水要清洗水箱，每半年加注一次0号润滑脂，以使机床导轨丝杠充分润滑。
- 2、需要经常检查钢带，保证拉紧状态。需要每六个月检查轨道的直线度及机器的垂直度，不正常及时维护调试。否则会影响最后的切割质量。
- 3、光纤激光切割机中含有大量脏物，所以需要每周一次来进行隔绝灰尘。时常清理导轨，擦拭尘土脏污地方去除脏物。在齿条上加润滑油，使它润滑并且没有脏物。导轨与电机也要加润滑油，这样可以使机器在行进中更好的走位，令它达到更准确的切割，大大提高产品质量。