

曼隆电梯电路板维修

产品名称	曼隆电梯电路板维修
公司名称	深圳市远大辉电子科技开发部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道西门吓路62号
联系电话	0755-28851958 18126030986

产品详情

我公司有着一流的技术工程师团队,先进的在线测试仪器,能够在没有图纸的情况下维修各种品牌的电梯电路板.维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理、免费检测、质保周期长等优势。维修范围：1：三菱GPS-2的P1板KCD-600E，KCD-602E，KCD602D，KCD-603，驱动板KCR-650，门机板DOR-110B，DOR-111B，门机接口板DOR-525，DOR-530等通讯电子板。2：LG，LG-OTIS，LG星玛电梯主板INV-MPU，DOC-200，DOC-101，DOC-103，DOC-130，DOC-131，DOC-120，SMCB-3000CI，MCB-2001CI，MAIN，门机板DCD-201，DCD-22，DCD-230，ACVF门机变频器，通讯IO板INV-FIO，SEMR-100，DPC-120，DPC-121，DOM-110，PIOPCB等，显示板EISEG-106，EISEG-205，DHI-201，DHI-221，DHI-211，DCI-230，DCI-210，DCI-270，轿内通讯板DCL-243，DCL-240，DCL-242，DCL-244，CSB，OPB-200，OSPA等。3：富士达主板CP38A，CP28B，IF118，IF61E，IF61C，MC15，轿顶板IF82D，IF66C，门机板DR13，DR12C，IF78A等，显示板IN103B，IN78，IN79，按钮板BC20A，BC32，BC14等。4：通力CPU主板，806板，安全回路板，LCECCB，LCECEB，显示板，按钮板，A2板，A1板。5：OTIS的主板，LB板，LB2板，LCB2板，AMCB2板，CB-2，RCB-2，MCB，5型门机板，OCSS，MCSS，OVF20，OVF30。SPBC。TCBC，4型门机板等。天奥2000，3000，GEN2，E311，E411，300VF，SKY西奥，OH5000，START，21VF，CLASSY，GEN2等OTIS梯型的通讯板。6：三菱电梯电路板维修,三洋电梯电路板维修,蒂森电梯电路板维修,通力电梯电路板维修,日立电梯电路板维修,东芝电梯电路板维修,蓝光电梯电路板维修,迅达电梯电路板维修,西门子电梯电路板维修,OTIS奥的斯电梯电路板维修,OTIS奥蒂斯电梯电路板维修,OTIS奥迪斯电梯电路板维修.