

# 供应商告诉你如何为混流风机自检自修

产品名称	供应商告诉你如何为混流风机自检自修
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太创源:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

## 产品详情

供应商告诉你如何为混流风机自检自修。混流风机在用户使用过程中经常遇到的问题一般集中在轴承的损坏。轴承损坏的主要原因大都是由于温度过高造成的。以下归纳了六大引发混流风机超温状况发生的原因。1.磨擦力度过大。造成此种情况的原因大都集中在润滑油的质量和用量过少上。2.轴承滚动装置的品质低劣。3.轴承装置与其连接零件间的配型不合适。4.由于包裹过紧而发热的密封毛毡。5.震动幅度过大的轴承超负荷工作。6.水量停止影响散热。针对以上六类情况，用户可以参照产品状况自检，解决混流风机相应问题。