

大理石打砂机TC1600 玻璃打砂机

产品名称	大理石打砂机TC1600 玻璃打砂机
公司名称	佛山市天创机器人科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:天创机电 型号:TCJD 产地:佛山
公司地址	顺德区大良新滘工业区兴业路1号地之26
联系电话	暂无

产品详情

详细介绍

天创机电——玻璃打砂机采用双提砂塔及双过滤系统使砂里的灰尘含量大大降低，打砂效果明显提高。
【可加钢化玻璃破碎过滤装置】

更节约生产成本。（效益更高）通过有效的技术改良，使得生产的耗损材料大幅度减小。（棕刚玉砂，打砂刀生产周期更长，更耐用。）

生产的磨砂玻璃划伤更小,质量更好。全机支承滚轴均带动力。输送带采用整体无缝橡胶皮带，大大减少生产过程中因玻璃拖动而造成玻璃的划伤。

增加了自动扫砂功能，生产效率更高。

产品规格更齐全。规格有：宽1300、1600、1800、1900、2000、2100、2300、2400、2600多种规格可供选择。

技术参数：

1. 整机尺寸：3800长 × 3000宽 × 2000高
2. 最大加工宽度 2000mm
3. 抛沙刀具：8把钢刀
4. 集尘机：功率0.75KW。

5. 输送速度： 0.2~1M/ min可调，采用无级调速或变频调速
6. 空压机： 免
7. 电源： 三相380V交流
8. 总功率： 6.75KW

全自动玻璃打砂机堵砂了怎么办？

有很多原因出现这个问题，这个问题也是全自动玻璃打砂机技术的一个关键点。

原因一：沙子里面有杂物，通常会堵在进砂口或者出砂口。

原因二：薄玻璃打完后换厚玻璃打砂时，忘记把扫砂系统升高，导致扫砂卡死，造成堵砂。【着也是有些客户扫砂系统卡死的原因】

原因三：是原本全自动玻璃打砂机的设计没有考虑砂子流量问题，漏沙系统匀砂轴转速太快或者太慢，或者提砂系统太快或者太慢，进砂量和出砂量不一致导致堆砂现象，造成堵砂。古德全自动玻璃打砂机经过多年的研究和经验，找到了这个问题的关键，并且加以解决。

原因四：除尘系统没有清理，导致除尘效果差，废料和好砂混在一起，堆积堵砂。

以上原因都可能照成，打砂效果不佳等不到客户的满意。

天创机电经过多年对玻璃机械生产制造销售经验，得到了很多客户的反应和支持，我们现出产的新一代天创全自动玻璃打砂机，更有效，更节能，更环保。为你和你的客户带来有优质的服务。

详细请咨询以下网址：

玻璃打砂机 玻璃喷砂机 <http://www.goodds.net/news-1-1.html>

玻璃打砂机 玻璃喷砂机 <http://www.goodjx.net/news-1-1.html>

玻璃打砂机 玻璃喷砂机 <http://www.tcglasstech.com/news-5-1.html>

