

## 矿用BQG150气动隔膜泵现货供 煤安产品

产品名称	矿用BQG150气动隔膜泵现货供 煤安产品
公司名称	山东东达机械有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:BQG150 产地:山东
公司地址	山东省济宁市高新区山博路南
联系电话	0537-3153833 18053750780

### 产品详情

BQG350/0.2气动隔膜泵缺角的月亮虽然没有耀眼的光辉，国产英格索兰气动隔膜泵大量现货供应 产品工艺成熟 大批量配件供应  
济宁东达机电是您的首选厂家，产品质保时间长 工作性能稳定  
产品使用寿命长. 清澈的溪流虽然没有容纳百川的胸怀，但却同样可以让溪边的小花摇曳生姿。世上没有十全十美的事情，有时候缺陷也可以成为一种美，仍可以放射出光彩。

BQG气动隔膜泵型号齐全 矿用气动隔膜泵三寸的型号：BQG460/0.2  
BQG340/0.3 BQG450/0.2 BQG320/0.3

隔膜泵负责人电话：18053750780（微信）电话：0537-3153833 业务QQ：  
3445065698

### BQG系列气动隔膜泵功能特点

气动隔膜泵以气流推动阀芯往复换向，使压风交替进入左、右气腔，使之推动膜片凹凸往复运动而使工作腔内产生压差，达到吸水和排水的目的。体积小、重量轻、无需根基，可作为移动式泵，无需润滑，主阀对气源没有特殊要求，可自吸启动运行。

## BQG系列气动隔膜泵技术参数

进气压力 0.83MPa

进料压力 0.069MPa

出料压力 0.83MPa

流量 340升/分钟

颗粒尺寸 6.4毫米

极限温度 -40 ~ 107

标定工况流量 150升/分钟

标定工况出料压力 0.2MPa

排量/循环 2.42升

噪声级 80dB

拆下球、O型圈和球座；

拆下流体盖；

拆下螺钉、隔膜垫片；

拆下O型圈、注意不要划破或擦伤连杆的表面。

5. 更换损坏的零配件、用key-Lube润滑油涂抹连杆（隔膜杆）和O型圈。

隔膜泵负责人电话：18053750780（微信）电话：0537-3153833 业务QQ：  
3445065698

6. 按逆序重新装配。

## 九、故障现象及解决方法

### 1、输出降低、涡流或者停止流动：

检查气体供应；

检查出口软管；

检查进口软管是否缠绕或破裂：

检查是否出现泵空现象，如果泵送高粘度液体，那么进料管道的尺寸至少与泵的入口螺纹直

径一样大，以保证正确流动。进料输送软管必须是不会损坏的类型，且能够抵抗高度真空；

检查进气歧管和进排料管道上的连接头，这些都必须有很好的气密性；

检查泵的隔膜室或球座区域是否卡住固体物质。

### 2、被泵物质从排气口中剝出：

检查隔膜破裂情况；

检查隔膜螺钉是否牢固；

### 3、被泵物质中出现气泡：

检查进料管道系统的连接情况；

检查进料管道和流体盖之间的O型圈是否损坏；

检查隔膜螺钉是否牢固。