

# 废旧轮胎破碎机盈利快终身保修

产品名称	废旧轮胎破碎机盈利快终身保修
公司名称	巩义市广科机械制造有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	型号:600型 厂家:广科 产地:河南巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区7号路53号(注册地址)
联系电话	13017678179

## 产品详情

废旧轮胎破碎机盈利快先进破碎技术终身保修，废旧轮胎破碎机更耐用需要做到以下几点：废旧轮胎破碎机产前，废旧轮胎破碎机产中，废旧轮胎破碎机产后，废旧轮胎破碎机检查，做好这几点您废旧轮胎破碎机的使用就会更长久。

废旧轮胎破碎机产前：1、试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，以免发生故障。

废旧轮胎破碎机产中：2、生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。

废旧轮胎破碎机检查：3、除经常注意检查各部位紧固松动外，废旧轮胎破碎机同时更应该注意检查易损件的磨损情况，如磨损严重应及时更换，以免损坏主要部件，并采取必要的防火措施。

废旧轮胎破碎机产后：4、由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常，主机轴承每周加一次黄油，高速黄油效果更好。

新型废旧轮胎破碎机一般采用电机直接联接破碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是在装配过程中两者不能很好连接，就会造成金属破碎机的整体振动。

1、电机转子与金属破碎机转子不同心，可左、右移动电机的位置，或在电机底脚下面加垫，以调整两转子的同心度。

2、新型金属废旧轮胎破碎机转子不同心。其原因是支撑转子轴的2个支承面不在同一个平面内，可在支撑轴承座底面垫铜皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。

- 3、新型金属废旧轮胎破碎机的破碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法调整联轴器与电机的联接：当锤片质量不均时，须重新选配每组锤片，使相对称的锤片，使相对称的锤片误差小于5G。
- 4、原有的平衡被破坏。电机修理后须做动平衡试验，以保证整体的匹平衡。
- 5、新型金属废旧轮胎破碎机系统的地脚螺栓松动或基础不牢，在安装或维修时，要均匀地紧固地脚螺栓，在地脚基础和金属废旧轮胎破碎机之间，要装减震装置，减轻振动。

客户若需要，可电话详询价格。可传真合同执行，诚信服务，优质售后。

巩义市广科机械制造有限公司，我们的服务贴心，价格称心，令客户放心。"以客户为导向"，为客户提供整体的服务；"以服务为核心"，为客户量身打造有价值的产品。"以质量为重心"，全方服务于客户！