

句容CO2激光打标机泰州激光刻字机维修

产品名称	句容CO2激光打标机泰州激光刻字机维修
公司名称	无锡捷尔特光电科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:捷尔特光电 型号:CO2-30 名称:二氧化碳激光打标机
公司地址	无锡市梁溪区红星路216号内1560
联系电话	13961765766

产品详情

CO2激光打标机生产厂家找捷尔特光电，134-0426-6320激光打标机是中国优质供应商，公司生产的CO2激光打标机、二氧化碳激光打标机、半导体激光打标机配件、光纤激光打标机等激光设备，性能稳定、质量可靠.....服务也周到、技术过硬，是您的首选。走过路过，千万别错过。

CO2激光打标机操作中的安全知识

激光波长为10.64um的激光机在工作的时候是对人体皮肤有伤害的，所以操作人员在使用过程中一定要注意安全。激光切割机在工作时，如果发生故障是很危险的，新手必须经过专业人员的培训才能独立操作，激光雕刻机的专家们根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节，希望能对喜欢激光切割机的朋友们有所帮助，如下：

1. 遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
2. 操作者须经过培训，熟悉设备结构、性能，掌握操作系统有关知识。
3. 按规定穿戴好劳动防护用品，在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
4. 在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前，不要对其加工，以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
5. 设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管，如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
6. 要将灭火器放在随手可及的地方；不加工时要关掉激光器或光闸；不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。

7. 在加工过程中发现异常时，应立即停机，及时排除故障或上报主管人员。
8. 保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污，工件、板材、废料按规定堆放。
9. 使用气瓶时，应避免压坏焊接电线，以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时，操作者必须站在瓶嘴侧面。
10. 维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按照规定和程序进行。
11. 开机后应手动低速X、Y方向开动机床，检查确认有无异常情况。
12. 对新的工件程序输入后，应先试运行，并检查其运行情况。
13. 工作时，注意观察机床运行情况，以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。

无锡捷尔特光电科技有限公司

全国大客户经理:13404266320肖