

南京艾默生变频器维修合理收费

产品名称	南京艾默生变频器维修合理收费
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	5478.00/台
规格参数	艾默生:南京艾默生变频器维修 变频器维修:南京艾默生合理维修 艾默生变频器维修:南京艾默生变频器维修合理收费
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南京艾默生变频器维修，南京艾默生合理维修艾默生EMERSON变频器维修常见故障，常州天宁变频器维修

南京艾默生变频器维修合理收费1、电流检测故障（如报E019，E001）：

（1）控制板Q1坏。

（2）7840坏：在变频器通电时，用直流档，黑接5脚，红分别接6，7，8脚，值为2.5，2.5，5为正常，否则7840坏。

（3）小板坏：在变频器通电时，用直流档，黑接7840的5脚，红分别接小板的脚从左到右应为2.5，2.5，2.5，3.4 1.5，0，1.6。

如值不对，小板坏：此时可更换小板坏中的三个小IC，如还不行，更换小板。

2、南京艾默生变频器维修合理收费显示POFF：

驱动板上电POFF，测CVD电压正常应为2.6 - 2.7，如测得1.9，可能R51、R52、C36、C37排线中的某一个坏，其中的电解电容坏的多。只在带电机运行时报POFF，驱动板变压器也有可能坏。

3、缓冲电阻坏：

缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏，另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合引起。

4、南京艾默生变频器维修合理收费显示不稳：

南京艾默生变频器维修，南京艾默生合理维修

先有显示，然后没有，风扇停下，电压只有12，此种现象一般是U1厚膜坏。

报故障E015：通电指示灯亮，键盘不亮，拨了风扇就好——风扇短路。

6、炸整流桥：

如果测得部分整流桥损坏，而逆变桥全是好的，就有可能是正负母排之间打火引起。环境潮湿是主因，一般是有水滴在正负接线端子之间，或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差，一定要更换，否则一上电又炸了。另一种原因就是滤波大电容短路（或炸裂或顶面凸起变硬），也要注意更换电容。

7、机器打嗝：

即风扇时快时慢，无显示。一般是控制板短路了，去掉控制板再上电，如还打嗝，有可能就是厚膜周边的器件坏。南京艾默生变频器维修，南京艾默生合理维修

8、风扇无力，转速慢：

EV1000的D6击穿。上电报8888：FECDF21U1板U8坏，有细小裂缝。带载停机报8888：变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。

9、按运行报8888：驱动光耦短路。

10、EV1000大体积：原故障是炸机，修好后运行无输出或E019,常坏的是U9。无输出有时Q2也坏。

南京艾默生变频器维修，南京艾默生合理维修11、EV1000小体积：原故障是炸机，修好后运行无输出，常是R13坏。故修炸机时，要养成习惯量一下R13是不是10欧。

EV1000-2S0004G、EV1000-2S0007G、EV1000-2S0015G、EV1000-2S0022G、EV1000-4T0007G、EV1000-4T0015G、

EV1000-4T0022G、EV1000-4T0037G、EV1000-4T0055G、EV1000-4T0037P、EV1000-4T0055P、