

三菱变频器PR77故障维修厂家联系电话

产品名称	三菱变频器PR77故障维修厂家联系电话
公司名称	北京慧博时代科技有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	三菱变频器:维修
公司地址	嘉定区南翔镇科盛路515号7幢6010室
联系电话	18800339138

产品详情

北京慧博时代科技有限公司上海分公司提供专业的三菱变频器PR77故障维修售后服务，本公司拥有健全的三菱变频器PR77故障维修检测测试平台，具备快速准确地查找三菱变频器的故障点，并及时进行修复工作，凡经过我们公司维修的三菱变频器产品一律进行系统测试，确保维修质量，保修6个月！三菱变频器维修售后服务电话：北京010-88459350 上海021-54257837 深圳0755-84576463

北京慧博时代科技有限公司上海分公司维修中心拥有一支技术强硬、经验丰富的高级工程师专业维修技术队伍，从技术咨询、芯片级维修到故障诊断，我们都可以提供专业的服务，及时解决实际问题。维修周期短，修复高，质量可靠，且善于在无原理图条件下，不受功能的限制，多种进口设备上的电路板维修经验，专攻高难度的疑难故障。对老化的系统可全面升级并代换，对庞大的生产线紧急发生的故障，我们可为客户提供及时的抢修服务。

三菱变频器报警号：

E.OC1:加速时过电流断路是否急加速运转。E.OC2:定速时过电流断路

E.OC3:减速时过电流断路.E.OV1:加速时再生过电压断路。E.OV2：定速时再生过电压断路

E.OV3：减速，停止时再生过电压断路，E.THM：电机过负荷断路(电子过流保护)

E.IPF：瞬时停电保护。E.UVT：欠压保护。E.FIN：散热片过热。

E.GF：输出侧接地故障过电流保护。E.OHT：外部热继电器动作。E.BE：制动晶体管异常

E.OLT：失速防止。E.OPT：选件报警。E.OP1～OP3：选件插口异常。

E.PE：参数记忆因子异常。E.PUE：PU脱出发生。E.RET：再试次数溢出

E.CPU：CPU错误。E.6：CPU错误。E.7：CPU错误。E.P24：直流24V电源输出短路

E.CTE：操作面板用电源输出短路。E.LF:输出欠相保护。E.MB1~7:制动开启错误

三菱变频器维修型号：

FR-A044、FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200、FR-A240、A024、A740、A540

服务流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：与客户联系，征求用户维修意见，客户确认报价后进行维修。

第六步：维修内容包括排除已知的故障，对老化、损坏的元件进行更换，对整机内外进行彻底的清洗和保养等。

第七步：修复后对设备进行模拟负载测试，完成后发回客户，由客户上整机进行现场测试。

第八步：在整机正常工作的情况下，进入系统维修时间。

1.标准维修时间5-7个工作日左右(可能受特殊元器件采购周期影响)；加急维修1-3天

2.外地客户酌情考虑设备的来往路途时间。

3.保修承诺：我们承诺为客户的维修设备提供六个月保修时间。

慧博维修全国联系方式：

北京总部：北京经济技术开发区（亦庄）科创十四街6号赛蒂国际工业园3号楼403A室

电 话：010-88459351/88459352

上海分部：上海市闵行区浦江镇兴达路69号401

电 话：021-54257837/54257867

深圳分部：广东省深圳市鸿进路鸿基花园三期3栋B1108

电 话 : 0755-84576463/84576481